

**Betriebsanleitung
Programmierbarer Multi-Messumformer
SINEAX DME 440**

**Mode d'emploi
Convertisseur de mesure multiple
programmable SINEAX DME 440**

**Operating Instructions
Programmable multi-transducer
SINEAX DME 440**



DME 440-1 B d-f-e

127 127

09.02

Betriebsanleitung
Programmierbarer Multi-Messumformer
SINEAX DME 440 Seite 4

Mode d'emploi
Convertisseur de mesure multiple
programmable SINEAX DME 440 Page 16

Operating Instructions
Programmable multi-transducer
SINEAX DME 440 Page 28

Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen, sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden Symbolen markiert:

Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-dessous dans le présent mode d'emploi:

The following symbols in the Operating Instructions indicate safety precautions which must be strictly observed:



Betriebsanleitung

Programmierbarer Multi-Messumformer SINEAX DME 440

Inhaltsverzeichnis

1. Erst lesen, dann.....	4
2. Lieferumfang	4
3. Kurzbeschreibung	4
4. Mechanischer Einbau	4
4.1 Montage auf Hutschiene	4
4.2 Befestigung auf einer Montagefläche	5
5. Elektrische Anschlüsse	5
6. Anschliessen der Geräte an den Bus	8
7. Inbetriebnahme	10
7.1 Technische Kenndaten	10
7.2 PC-Software für den SINEAX DME 440	13
8. Änderung der Analogausgänge	14
8.1 Ohne Hardware-Anpassung	14
9. Wartungshinweise	15
10. Demontage-Hinweis	15
11. Mass-Skizzen	15
12. Sicherheitshinweise	15
13. Gerätezulassung	15

1. Erst lesen, dann ...



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass die Betriebsanleitung **gelesen** und die in den Abschnitten

- 4. Mechanischer Einbau**
- 5. Elektrische Anschlüsse**
- 7. Inbetriebnahme**
- 12. Sicherheitshinweise**

enthaltenen Sicherheitshinweise **beachtet** werden.

Der Umgang mit diesem Gerät sollte nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das das Gerät kennt und berechtigt ist, Arbeiten in elektrischen Anlagen auszuführen.

2. Lieferumfang (Bilder 1, 2, 3 und 4)



Bild 1




Bild 3



Bild 2




Bild 4

Messumformer (Bild 1)

- 1 Betriebsanleitung** (Bild 2), dreisprachig: Deutsch, Französisch, Englisch
- 1 leeres Typenschild** (Bild 3), zum Eintragen der programmierten Daten
- 1 Schnittstellen-Definition DME 440** (Bild 4)

3. Kurzbeschreibung

Der **SINEAX DME 440** ist ein programmierbarer Messumformer mit einer **RS 485-Busschnittstelle (MODBUS®)**. Er erfasst **gleichzeitig** mehrere Größen eines elektrischen Netzes und verarbeitet sie zu 4 analogen Ausgangsgrößen.

Die **RS 485**-Schnittstelle ermöglicht die Abfrage einer frei wählbaren Anzahl von Messgrößen (bis zum Maximum der verfügbaren Werte). Darüber hinaus lassen sich die Zählerstände aller programmierten internen Energiezähler (maximal 4) abfragen. Die Programmierung des SINEAX DME 440 über den Bus ist ebenfalls möglich. Der Betrieb über eine Standardschnittstelle EIA 485 ist gewährleistet.

Die **RS 232**-Schnittstelle am Messumformer dient dazu, mittels PC und Software sowohl die Programmierung vornehmen als auch interessante Zusatzfunktionen abrufen zu können. Für den Busbetrieb ist wichtig, dass über diese Schnittstelle die Geräteadresse, die Baudrate, sowie eine eventuelle Verlängerung der im MODBUS®-Protokoll definierten Telegrammpause (falls der Master zu langsam ist) definiert werden kann.

Programmieren lassen sich, um die wichtigsten Parameter zu nennen: alle üblichen Anschlussarten, die Messgrößen, die Bemessungswerte der Eingangsgrößen, das Übertragungsverhalten für jede Ausgangsgröße und die Art der internen Energiezähler.

Zu den Zusatzfunktionen zählen u.a.: der Netz-System-Check, die Anzeige der Messwerte auf dem Monitor des PCs, die Simulation der Ausgänge sowie der Druck von Typenschildern.

4. Mechanischer Einbau

Die Befestigung des Messumformers erfolgt wahlweise auf einer Hutschiene oder direkt an einer Wand bzw. auf einer Montagefläche.



Bei der Bestimmung des Montageortes müssen die «Umgebungsbedingungen», Abschnitt «7.1 Technische Kenndaten», eingehalten werden!

4.1 Montage auf Hutschiene

Gehäuse auf Hutschiene (EN 50 022) aufschnappen (siehe Bild 5).




Bild 5. Montage auf Hutschiene
35 × 15 oder 35 × 7,5 mm.

4.2 Befestigung auf einer Montagefläche

Die Befestigungslaschen (1) lassen sich nach Drücken der Entriegelung (4) herausziehen. Nach Drücken der Entriegelung (5) lassen sie sich wieder zurückschieben.




Bild 6. Geräteboden.
 (1) Befestigungslaschen
 (2) Schnappverschlüsse
 (3) Gummipuffer
 (4) Entriegelung zum Herausziehen der Befestigungslaschen
 (5) Entriegelung zum Hineinschieben der Befestigungslaschen.

Gehäuse an Wand oder Montagetafel mit 2 Schrauben 4 mm Ø befestigen. Löcher nach Bohrplan (Bild 7) bohren.




Bild 7. Bohrplan.

5. Elektrische Anschlüsse

Die Anschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt. Sie sind geeignet für eindrähtige Leitungen mit 4 mm² oder mehrdrähtige Leitungen mit 2 × 2,5 mm² Leitungsquerschnitt.




Unbedingt sicherstellen, dass die Leitungen beim Anschließen spannungsfrei sind!

Anschlussleitungen nach Tabelle anschliessen.

Funktion		Anschluss
Messeingang Wechselstrom	IL1	1 / 3
	IL2	4 / 6
	IL3	7 / 9
Wechselspannung	UL1	2
	UL2	5
	UL3	8
	N	11
Ausgänge	Analog	
	⊕ A	+ 15
	⊖ A	- 16
	⊕ B	+ 17
	⊖ B	- 18
	⊕ C	+ 19
	⊖ C	- 20
	⊕ D	+ 21
	⊖ D	- 22
RS 485	Tx + / Rx +	23
(MODBUS)	Tx - / Rx -	24
	GND	25
		26
Hilfsenergie	AC	
	~	13
	DC	
	+	13
	-	14

Bei Hilfsenergie ab Spannungseingang erfolgt der interne Anschluss wie folgt:

Anwendung (Netzform)	Anschluss intern Klemme / Netz
Einphasen-Wechselstrom	2 / 11 (L1 - N)
Vierleiter-Drehstrom gleichbelastet	2 / 11 (L1 - N)
Alle übrigen (ausser A15 / A16 / A24)	2 / 5 (L1 - L2)




Messeingänge																	
Netzformen / Anwendung	Klemmenbelegung																
Einphasen-Wechselstromnetz	  																
Dreileiter-Drehstromnetz gleichbelastet I: L1	  	<p>Bei Strommessung über L2 bzw. L3, Spannungsanschluss nach folgender Tabelle vornehmen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stromwandler</th> <th>Klemmen</th> <th>2</th> <th>5</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1 3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td>L1</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1 3</td> <td>L3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> </tbody> </table>	Stromwandler	Klemmen	2	5	8	L2	1 3	L2	L3	L1	L3	1 3	L3	L1	L2
Stromwandler	Klemmen	2	5	8													
L2	1 3	L2	L3	L1													
L3	1 3	L3	L1	L2													
Dreileiter-Drehstromnetz gleichbelastet Kunstschaltung U: L1 – L2 I: L1	  	<p>Bei Strommessung über L2 bzw. L3, Spannungsanschluss nach folgender Tabelle vornehmen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stromwandler</th> <th>Klemmen</th> <th>2</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1 3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1 3</td> <td>L3</td> <td>L1</td> </tr> </tbody> </table>	Stromwandler	Klemmen	2	5	L2	1 3	L2	L3	L3	1 3	L3	L1			
Stromwandler	Klemmen	2	5														
L2	1 3	L2	L3														
L3	1 3	L3	L1														
Dreileiter-Drehstromnetz gleichbelastet Kunstschaltung U: L3 – L1 I: L1	  	<p>Bei Strommessung über L2 bzw. L3, Spannungsanschluss nach folgender Tabelle vornehmen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stromwandler</th> <th>Klemmen</th> <th>8</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1 3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1 3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> </tr> </tbody> </table>	Stromwandler	Klemmen	8	2	L2	1 3	L1	L2	L3	1 3	L2	L3			
Stromwandler	Klemmen	8	2														
L2	1 3	L1	L2														
L3	1 3	L2	L3														

Messeingänge

Netzformen / Anwendung

Klemmenbelegung


Dreileiter-Drehstromnetz gleichbelastet
 Kunstschaltung
 U: L₂ – L₃
 I: L₁



Bei Strommessung über L₂ bzw. L₃, Spannungsanschluss nach folgender Tabelle vornehmen:

Stromwandler	Klemmen	5	8
L ₂	1 3	L ₃	L ₁
L ₃	1 3	L ₁	L ₂


Vierleiter-Drehstromnetz gleichbelastet
I: L₁



Bei Strommessung über L₂ bzw. L₃, Spannungsanschluss nach folgender Tabelle vornehmen:

Stromwandler	Klemmen	2	11
L ₂	1 3	L ₂	N
L ₃	1 3	L ₃	N

Dreileiter-Drehstromnetz ungleichbelastet



Messeingänge	
Netzformen / Anwendung	Klemmenbelegung
Vierleiter-Drehstromnetz ungleich-belastet	 <p>3 einpolig isolierte Spannungswandler im Hochspannungsnetz</p>
Vierleiter-Drehstromnetz ungleich-belastet, Open-Y-Schaltung	<p>Niederspannungsnetz</p> <p>2 einpolig isolierte Spannungswandler im Hochspannungsnetz</p>

6. Anschliessen der Geräte an den Bus

Die RS 485-Schnittstelle des DME 440 ist von allen anderen Kreisen galvanisch getrennt. Für eine optimale Datenübertragung werden die Geräte mit einem dreiadrigen Kabel, bestehend aus einem verdrillten Adernpaar (Datenleitungen) und einer Abschirmung, verbunden. Durch die Abschirmung wird ein Potentialausgleich zwischen den einzelnen Busgeräten erreicht und die Einkopplung von Störungen vermindert. Der Schirm ist zu erden.

An den Bus lassen sich bis zu 32 Teilnehmer (inklusive Master) anschliessen. Grundsätzlich ist der Anschluss von Geräten aller Hersteller erlaubt, welche sich an das Standard-MODBUS®-Protokoll halten. Geräte ohne galvanisch getrennte Bus-Schnittstelle dürfen nicht an den Schirm angeschlossen werden.

Die optimale Konfiguration für den Bus ist die "daisy chain" Verbindung von Knoten zu Knoten, also eine Linienstruktur mit möglichst kurzen Anschlussabzweigungen. Zu lange Abzweigungen haben einen negativen Einfluss auf die Signalqualität (Reflexionen am Leitungsende). Stern- oder sogar Ringstrukturen sind nicht erlaubt.

Es sind keine Abschlusswiderstände erforderlich, da die maximale Übertragungsrate vergleichsweise niedrig ist. Treten jedoch bei langen Verbindungen Probleme auf, so kann der Bus an den beiden Enden mit der charakteristischen Impedanz der Leitung abgeschlossen werden (zumeist 120Ω). Schnittstellen-Konverter RS 232 \leftrightarrow RS 485 oder RS 485-Schnittstellenkarten beinhalten zumeist ein zuschaltbares R-Netzwerk. Die zweite Impedanz kann direkt zwischen die Bus-Anschlüsse des am weitesten entfernten Gerätes geschaltet werden.




Bild 8 zeigt, wie der Anschluss der Messumformer DME 440 an den MODBUS erfolgen kann. Die Realisation der RS 485-Schnittstelle kann mit einer in den PC eingebauten Schnittstellen-Karte oder mit einem Konverter erfolgen. Dies ist hier anhand der Interfaces 13601 und 86201 von W & T (Wiesemann & Theis GmbH) gezeigt.

Wichtig:

- Alle angeschlossenen Geräte müssen unterschiedliche Adressen haben (1 bis 247, Standard ab Werk: 247).
- Alle Geräte sind auf dieselbe Baudrate einzustellen.

7. Inbetriebnahme



Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob die Anschlussdaten des Messumformers mit den Daten der Anlage übereinstimmen (siehe Typenschild).

Danach kann der Messumformer durch Einschalten der Hilfsenergie und der Messeingänge in Betrieb genommen werden.




Bild 9. Beispiel eines Typenschildes.

7.1 Technische Kenndaten

Symbole und deren Bedeutung


Symbol	Bedeutung
X	Messgröße
X0	Anfangswert der Messgröße
X1	Knickpunkt der Messgröße
X2	Endwert der Messgröße
Y	Ausgangsgröße
Y0	Anfangswert der Ausgangsgröße
Y1	Knickpunkt der Ausgangsgröße
Y2	Endwert der Ausgangsgröße
U	Eingangsspannung
Ur	Bemessungswert der Eingangsspannung
U 12	Wechselspannung zwischen den Aussenleitern L1 und L2
U 23	Wechselspannung zwischen den Aussenleitern L2 und L3
U 31	Wechselspannung zwischen den Aussenleitern L3 und L1
U1N	Wechselspannung zwischen Aussenleiter L1 und Sternpunkt N
U2N	Wechselspannung zwischen Aussenleiter L2 und Sternpunkt N
U3N	Wechselspannung zwischen Aussenleiter L3 und Sternpunkt N
UM	Mittelwert der Spannungen ($U_{1N} + U_{2N} + U_{3N}$) / 3
I	Eingangsstrom
I1	Wechselstrom im Aussenleiter L1
I2	Wechselstrom im Aussenleiter L2
I3	Wechselstrom im Aussenleiter L3
Ir	Bemessungswert des Eingangsstromes
IM	Mittelwert der Ströme ($I_1 + I_2 + I_3$) / 3
IMS	Mittelwert der Ströme mit Vorzeichen der Wirkleistung (P)

Symbol	Bedeutung
IB	Effektivwert des Stromes mit grosser Einstellzeit (Bimetallmessfunktion)
IBT	Einstellzeit für IB
BS	Schleppzeigerfunktion für die Messung des Effektivwertes IB
BST	Einstellzeit für BS
φ	Phasenverschiebungswinkel zwischen Strom und Spannung
F	Frequenz der Eingangsgröße
Fn	Nennwert der Frequenz
P	Wirkleistung des Netzes $P = P_1 + P_2 + P_3$
P1	Wirkleistung Strang 1 (Aussenleiter L1 und Sternpunkt N)
P2	Wirkleistung Strang 2 (Aussenleiter L2 und Sternpunkt N)
P3	Wirkleistung Strang 3 (Aussenleiter L3 und Sternpunkt N)
Q	Blindleistung des Netzes $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$
Q1	Blindleistung Strang 1 (Aussenleiter L1 und Sternpunkt N)
Q2	Blindleistung Strang 2 (Aussenleiter L2 und Sternpunkt N)
Q3	Blindleistung Strang 3 (Aussenleiter L3 und Sternpunkt N)
S	Scheinleistung des Netzes $S = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 \cdot \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2}}$
S1	Scheinleistung Strang 1 (Aussenleiter L1 und Sternpunkt N)
S2	Scheinleistung Strang 2 (Aussenleiter L2 und Sternpunkt N)
S3	Scheinleistung Strang 3 (Aussenleiter L3 und Sternpunkt N)

Symbol	Bedeutung
Sr	Bemessungswert der Scheinleistung des Netzes
PF	Wirkfaktor $\cos\varphi = P/S$
PF1	Wirkfaktor Strang 1 $P1/S1$
PF2	Wirkfaktor Strang 2 $P2/S2$
PF3	Wirkfaktor Strang 3 $P3/S3$
QF	Blindfaktor $\sin\varphi = Q/S$
QF1	Blindfaktor Strang 1 $Q1/S1$
QF2	Blindfaktor Strang 2 $Q2/S2$
QF3	Blindfaktor Strang 3 $Q3/S3$
LF	Leistungsfaktor des Netzes $LF = \operatorname{sgn}Q \cdot (1 - \operatorname{PF})$
LF1	Leistungsfaktor Strang 1 $\operatorname{sgn}Q1 \cdot (1 - \operatorname{PF1})$
LF2	Leistungsfaktor Strang 2 $\operatorname{sgn}Q2 \cdot (1 - \operatorname{PF2})$
LF3	Leistungsfaktor Strang 3 $\operatorname{sgn}Q3 \cdot (1 - \operatorname{PF3})$
c	Faktor für den Grundfehler
R	Ausgangsbürde
Rn	Nennwert der Ausgangsbürde
H	Hilfsenergie
Hn	Nennwert der Hilfsenergie
CT	Stromwandler-Übersetzungsverhältnis
VT	Spannungswandler-Übersetzungsverhältnis

MODBUS® (Busschnittstelle RS-485)

- Anschlüsse: Schraubanschluss an Klemmen 23, 24, 25 und 26
- Anschlussleitung: Verdrillte Zweidrahtleitung mit Abschirmung
- Max. Distanz: Ca. 1200 m (ca. 4000 ft.)
- Baudrate: 1200 ... 9600 Bd (programmierbar)
- Anzahl Busteilnehmer: 32 (inklusive Master)
- Busabschlusswiderstände: Nicht erforderlich



MODBUS® ist eine eingetragene Handelsmarke von Schneider Automation Inc.

Eingang →

- Kurvenform: Sinus
- Nennfrequenz: Gemäss Angabe auf dem Typenschild
50, 60 oder 16 2/3 Hz

Eigenverbrauch [VA]

- (bei externer Hilfsenergie): Spannungspfad: $U^2 / 400 \text{ k}\Omega$
Strompfad: $\leq I^2 \cdot 0,01 \Omega$

Zulässige dauernd überhöhte Eingangsgrößen

Strompfad	10 A bei 400 V im Einphasen-Wechselstromnetz bei 693 V im Drehstromnetz
Spannungspfad	480 V Einphasen-Wechselstromnetz 831 V Drehstromnetz

Zulässige kurzzeitig überhöhte Eingangsgrößen

Überhöhte Eingangsgröße	Anzahl der Überhöhungen	Dauer der Überhöhungen	Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Überhöhungen
Strompfad	bei 400 V im Einphasen-Wechselstromnetz bei 693 V im Drehstromnetz		
100 A	5	3 s	5 Min.
250 A	1	1 s	1 Stunde
Spannungspfad bei 1 A, 2 A, 5 A			
Einphasen-Wechselstrom 600 V bei $H_{\text{intern}}: 1,5 \text{ Ur}$	10	10 s	10 s
Drehstrom 1040 V bei $H_{\text{intern}}: 1,5 \text{ Ur}$	10	10 s	10 s

Analogausgänge ↗

Für die Ausgänge A, B, C und D gilt:

Ausgangsgröße Y	Eingeprägter Gleichstrom	Aufgeprägte Gleichspannung
Endwerte Y2	siehe «Bestellangaben»	siehe «Bestellangaben»
Max. Werte der Ausgangsgröße bei überhöhter Eingangsgröße und/oder $R = 0$	$1,25 \cdot Y2$	40 mA
$R \rightarrow \infty$	30 V	$1,25 \cdot Y2$
Nenngebrauchs-bereich der Ausgangsbürde	$0 \leq \frac{7,5 \text{ V}}{Y2} \leq \frac{15 \text{ V}}{Y2}$	$\frac{Y2}{2 \text{ mA}} \leq \frac{Y2}{1 \text{ mA}} \leq \infty$
Wechselanteil der Ausgangsgröße (Spitze-Spitze)	$\leq 0,005 \cdot Y2$	$\leq 0,005 \cdot Y2$

Die Ausgänge A, B, C und D können kurzgeschlossen oder offen betrieben werden. Sie sind gegeneinander und von allen anderen Kreisen galvanisch getrennt (erdfrei).

Übertragungsverhalten

- Messzykluszeit: Ca. 0,5 bis 1,2 s bei 50 Hz,
je nach Messgrösse und Program-
mierung
- Einstellzeit: 1 ... 2 Messzykluszeit
- Genauigkeitsklasse: (Bezugswert ist der Endwert Y2)

Messgrösse	Bedingung	Genauigkeits- klasse*
Netz: Wirk-, Blind- und Scheinleistung	$0,5 \leq X2/Sr \leq 1,5$ $0,3 \leq X2/Sr < 0,5$	0,25 c 0,5 c
Strang: Wirk-, Blind- und Scheinleistung	$0,167 \leq X2/Sr \leq 0,5$ $0,1 \leq X2/Sr < 0,167$	0,25 c 0,5 c
Leistungsfaktor, Wirkfaktor und Blindfaktor	$0,5Sr \leq S \leq 1,5 Sr, (X2 - X0) = 2$ $0,5Sr \leq S \leq 1,5 Sr, 1 \leq (X2 - X0) < 2$ $0,5Sr \leq S \leq 1,5 Sr, 0,5 \leq (X2 - X0) < 1$ $0,1Sr \leq S < 0,5Sr, (X2 - X0) = 2$ $0,1Sr \leq S < 0,5Sr, 1 \leq (X2 - X0) < 2$ $0,1Sr \leq S < 0,5Sr, 0,5 \leq (X2 - X0) < 1$	0,25 c 0,5 c 1,0 c 0,5 c 1,0 c 2,0 c
Wechselspannung	$0,1 Ur \leq U \leq 1,2 Ur$	0,2 c
Wechselstrom/ Strommittelwerte	$0,1 Ir \leq I \leq 1,5 Ir$	0,2 c
Netzfrequenz	$0,1 Ur \leq U \leq 1,2 Ur$ bzw. $0,1 Ir \leq I \leq 1,5 Ir$	$0,15 + 0,03 c$ ($f_N = 50 \dots 60 \text{ Hz}$) $0,15 + 0,1 c$ ($f_N = 16 \frac{2}{3} \text{ Hz}$)
Energiezähler	nach IEC 1036 $0,1 Ir \leq I \leq 1,5 Ir$	1,0

* Anwendungen mit Kunstschaltung
Grundgenauigkeit 0,5 c

Factor c (der grössere Wert gilt):

Lineare Kennlinie:	$c = \frac{1 - \frac{Y_0}{Y_2}}{1 - \frac{X_0}{X_2}}$ oder $c = 1$
Geknickte Kennlinie: $X_0 \leq X \leq X_1$	$c = \frac{Y_1 - Y_0}{X_1 - X_0} \cdot \frac{X_2}{Y_2}$ oder $c = 1$
$X_1 < X \leq X_2$	$c = \frac{1 - \frac{Y_1}{Y_2}}{1 - \frac{X_1}{X_2}}$ oder $c = 1$




Bild 10. Beispiele für Einstell-
möglichkeiten bei linearer
Kennlinie.




Bild 11. Beispiele für Einstell-
möglichkeiten bei geknickter
Kennlinie.

Einflussgrössen und Einflusseffekte

Gemäss EN 60 688

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse:	II
Berührungsschutz:	IP 40, Gehäuse IP 20, Anschlussklemmen
Verschmutzungsgrad:	2
Überspannungskat.:	III
Nennisolations- spannung:	Eingang Spannung: AC 400 V Eingang Strom: AC 400 V Ausgang: DC 40 V Hilfsspannung: AC 400 V, DC 230 V

Hilfsenergie → Gemäss Ang. auf dem Typenschild
DC-, AC-Netzteil (DC oder 50 - 60 Hz)

Nennspannung	Toleranz-Angabe
24 - 60 V DC / AC	DC - 15 bis + 33%
85 - 230 V DC / AC	AC ± 10%

Leistungsaufnahme: $\leq 9 \text{ W}$ bzw. $\leq 10 \text{ VA}$

Option (nicht für CSA zugelassen)


Hilfsenergie ab Mess-
eingang (self powered): $\geq 24 - 60 \text{ V AC}$ oder $85 - 230 \text{ V AC}$

⚠ Max. und min. Messeingangsspannung beachten!

Schildaufdruck (* je nach An- wendung N bzw. U2)	Eingangs- spannungsbereich = interner Hilfs- energie-Bereich	Toleranz	Hilfs- energie- Anschluss
Self powered by U1/* (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC		Intern ab Mess- eingang
Self powered by U1/* (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC	± 10%	

Programmier-Anschluss am Messumformer

- Schnittstelle: RS 232 C
DSUB-Buchse: 9-polig



Die Schnittstelle ist von allen anderen Kreisen galvanisch getrennt.

Umgebungsbedingungen

Nenngebrauchsbereich für Temperatur: 0...15...30...45 °C (Anwendungsgruppe II)
 Lagerungstemperatur: -40 bis +85 °C
 Relative Feuchte im Jahresmittel: ≤ 75%



7.2 PC-Software für den SINEAX DME 440

Der Messumformer SINEAX DME 440 verfügt standardmäßig über eine eingebaute RS 232C-Schnittstelle und zusätzlich eine RS 485-MODBUS-Schnittstelle. Diese Bus-Schnittstelle erlaubt das Verbinden von bis zu 32 Geräten, inklusive Master (PC).

Dem Anwender stehen zwei Programmpakete zur Verfügung. Die «PC-Software DME 4» (Bestell-Nr. 146 557) und die «METRAwin10-Software» für den SINEAX DME 440 (Bestell-Nr. 128 373).

Die **PC-Software DME 4** stellt Funktionen für beide Schnittstellen zur Verfügung. Einerseits lässt sich die bestehende Programmierung eines Messumformers komfortabel an veränderte Messaufgaben anpassen, andererseits können Messwerte und Zählerstände abgefragt und weitere gerätespezifische Zusatzfunktionen ausgeführt werden.

Für den Betrieb über die RS 232-Schnittstelle wird diese über ein Programmierkabel (Bestell-Nr. 980 179) mit dem PC verbunden. Bei der RS 485-Schnittstelle kann sowohl mit einer PC-internen Interface-Karte als auch mit einem externen Konverter RS 232C ⇔ RS 485 gearbeitet werden.

Die Software ist in einer leicht zu bedienenden, übersichtlichen Menüstruktur aufgebaut. Nachfolgend eine Übersicht der Eigenschaften und Funktionen:

- Auslesen und Anzeigen der Programmierung des angeschlossenen Umformers, bzw. des adressierten Gerätes bei RS 485
- Einfache Änderung der Eingangs- und Busparameter mit übersichtlicher Darstellung



Bild 12. Parameterübersicht.

- Übertragen geänderter oder neuer Programmierdaten in den angeschlossenen (adressierten) Umformer
- Möglichkeit zur Archivierung von Programmier-Dateien
- Passwortschutz für auswählbare Funktionen, welche Messumformer-Daten ändern können
- Programmierung aller üblichen Anschlussarten (Netzformen)
- Programmiermöglichkeit der Analogausgänge A bis D (Messgröße, Endwerte, Endwertbegrenzungen und Einstellzeit je Ausgang)




Bild 13. Programmierung der Ausgangs-Messgrößen.

- Auswahl der Messgrößen von bis zu 4 internen Zählern
- Rücksetzmöglichkeit für Schleppzeiger von Ausgangsgrößen und Busmessgrößen (nur RS 485)
- Umschaltmöglichkeit: Frequenzmessung über Strom- oder Spannungspfad
- Auswahl der auszuwertenden Busmessgrößen, welche über die MODBUS-Schnittstelle (RS 485) abgefragt werden können, sowie der Geräteadresse und der Übertragungsparameter




Bild 14. Auswahl der Busmessgrößen.

- Messwertanzeige:** Analoge Ausgangswerte (RS 232), alle ausgewählten Busmessgrößen des adressierten Umformers (RS 485)

- Netzsystemcheck: Anzeige aller messbaren Größen, ideal zur Anschlusskontrolle (nur RS 232)
- Simulation der Analogausgänge (nur RS 232)
- Ausdruck von Typenschildern.

Die **METRAwin10-Software** für den SINEAX DME 440 ist speziell für die Auswertung der Messwerte ausgelegt, welche über die MODBUS-Schnittstelle (RS 485) abgefragt werden können. Die wesentlichen Merkmale dieser Software sind:

- Erfassung von bis zu 10 Messwerten gleichzeitig, erfassbar von auswählbaren Messumformern, mit Uhrzeit und Datum
- Zusätzliche Protokollierung von Minima und Maxima möglich
- Fortlaufende Aufzeichnung von bis zu 4 Messwerten (y/t-Darstellung)
- Digitalanzeige von maximal 4 Messwerten, umschaltbar auf Analoganzeiger-Darstellung



Bild 15. Digitalanzeige.

- Abfrageintervalle für die Messwerterfassung frei wählbar
- Drucken der Messwerte in Tabellen- oder Kurvenform
- Aufgenommene Messwerte können in andere Windows-Programme übertragen werden
- Einfache und übersichtliche Parametereinstellung
- Aufzeichnungen können gespeichert werden, mit nachträglicher Auswertemöglichkeit
- Abspeichermöglichkeit der gewählten Parameter für wiederkehrende Einstellungen

8. Änderung der Analogausgänge

Möglichkeiten zur Änderung der Analogausgänge gehen aus Tabelle 1 hervor.

Tabelle 1:

Aufgabenstellung	Lösungsweg
Aktuellen Endwert des Gerätes von z.B. 20 mA auf 10 mA ändern (Bei Änderungen von tieferen Werten auf höhere ist immer eine Hardware-Anpassung erforderlich)	Umprogrammierung per Software ohne Hardware-Anpassung, jedoch mit reduzierter Genauigkeit (siehe Abschnitt 8.1)



8.1 Ohne Hardware-Anpassung

Zur Umprogrammierung wird die PC-Software DME 4 (Bestell-Nr. 146 557) und ein Programmierkabel (Bestell-Nr. 980 179) benötigt. Die aus der Änderung resultierende reduzierte Genauigkeit lässt sich durch Ausdrucken eines Typenschildes ermitteln, siehe Bilder 16 und 17.

→ 100V 2.5A (16.8 kV/100V 2500A/2.5A) 50Hz							
→ A	0.25* c	15+	16-	→ B	0.25* c	17+	18-
P1	-85MW	-20mA		U12	0kV	0mA	
	85MW	20mA			18.5kV	20mA	
→ C	0.25* c	19+	20-	→ D	0.15+0.03*c	21+	22-
I3	0A	0mA		F	49Hz	-20mA	
	3000A	20mA			51Hz	20mA	
Σ	1: P	—	R	RS485	23 Tx+/Rx+	25 GND	
	2: P	—	G	MODBUS	24 Tx-/Rx-	26	÷
	3: Q	—	L				
	4: Q	—	C		→	9600 Baud	

Bild 16. Typenschild-Beispiel mit aktuellem Ausgangswert **20 mA**, Genauigkeitsklasse **0,25 c**.

→ 100V 2.5A (16.8 kV/100V 2500A/2.5A) 50Hz							
→ A	0.45* c	15+	16-	→ B	0.25* c	17+	18-
P1	-85MW	-20mA		U12	0kV	0mA	
	85MW	10.0mA			18.5kV	20mA	
→ C	0.25* c	19+	20-	→ D	0.15+0.03*c	21+	22-
I3	0A	0mA		F	49Hz	-20mA	
	3000A	20mA			51Hz	20mA	
Σ	1: P	—	R	RS485	23 Tx+/Rx+	25 GND	
	2: P	—	G	MODBUS	24 Tx-/Rx-	26	÷
	3: Q	—	L				
	4: Q	—	C		→	9600 Baud	

Bild 17. Typenschild-Beispiel mit neuem Ausgangswert **10 mA**, Genauigkeitsklasse **0,45 c**.

9. Wartungshinweise

Der Messumformer ist wartungsfrei.

10. Demontage-Hinweis

Messumformer gemäss Bild 18 von Tragschiene abnehmen.




Bild 18

11. Mass-Skizzen




Bild 19. SINEAX DME im Gehäuse T24 auf Hutschiene (35 × 15 mm oder 35 × 7,5 mm, nach EN 50 022) aufgeschnappt.




Bild 20. SINEAX DME im Gehäuse T24 mit herausgezogenen Laschen für direkte Wandmontage.

12. Sicherheitshinweise

- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss geprüft werden, für welche Hilfsenergiespannung das Gerät gebaut ist.
- Überzeugen Sie sich, dass die Anschlussleitungen nicht beschädigt und während der Verdrahtung des Gerätes spannungsfrei sind.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, muss das Gerät ausser Betrieb gesetzt werden (ggf. Hilfsenergie und Eingangsspannung abklemmen).

Diese Annahme kann grundsätzlich getroffen werden, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist.

Eine Wiederinbetriebnahme des Gerätes ist erst nach einer Fehlersuche, Instandsetzung und einer abschliessenden Überprüfung der Kalibrierung und der Spannungsfestigkeit in unserem Werk oder durch eine unserer Servicestellen zugelassen.

- **Beim Öffnen der Abdeckung können spannungsführende Teile freigelegt werden.**

Ein Abgleich, eine Wartung oder eine Reparatur am geöffneten Gerät unter Spannung darf nur durch eine Fachkraft vorgenommen werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist. Kondensatoren im Gerät können noch geladen sein, selbst wenn das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde.

Bedeutung der Symbole auf dem Gerät

Die Symbole auf dem Gerät haben folgende Bedeutung:



Warnung vor einer Gefahrenstelle
(Achtung, Dokumentation beachten!)



Gerät der Schutzklasse II

13. Gerätezulassung



CSA geprüft für USA und Kanada
file-nr. 204 767

Mode d'emploi

Convertisseur de mesure multiple programmable SINEAX DME 440

Sommaire

1. A lire en premier, ensuite.....	16
2. Etendue de la livraison	16
3. Description brève	16
4. Montage mécanique	16
4.1 Montage sur rail «à chapeau»	16
4.2 Fixation sur une surface de montage	17
5. Raccordements électriques	17
6. Raccordement des appareils au bus	20
7. Mise en service	22
7.1 Caractéristiques techniques.....	22
7.2 Logiciel PC pour le SINEAX DME 440.....	25
8. Modification des sorties analogiques.....	26
8.1 Sans modification de matériel (Hardware)	26
9. Conseils pour la maintenance	27
10. Instructions pour le démontage	27
11. Croquis d'encombrements	27
12. Consignes de sécurité	27
13. Admission d'appareil	27

1. A lire en premier, ensuite ...



Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de **respecter** les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

- 4. Montage mécanique
- 5. Raccordements électriques
- 7. Mise en service
- 12. Consignes de sécurité.

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques du réglage.

2. Etendue de la livraison (Figs. 1, 2, 3 et 4)



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 2




Fig. 4

Convertisseur de mesure (Fig. 1)

- 1 Mode d'emploi (Fig. 2) en trois langues: allemand, français et anglais
- 1 plaque signalétique vierge (Fig. 3), pour noter les caractéristiques programmées
- 1 Définition de l'interface pour DME 440 (Fig. 4)

3. Description brève

Le **SINEAX DME 440** est un convertisseur de mesure programmable avec une **interface RS 485 pour un bus informatique (MODBUS®)** pour le captage **simultané** de plusieurs grandeurs d'un réseau électrique et fournissant 4 signaux de sortie analogiques.

L'interface **RS 485** permet la sélection d'un nombre librement déterminé de grandeurs de mesure (jusqu'au maximum des valeurs disponibles). En plus, les états de tous les compteurs d'énergie internes programmés (au maximum 4) peuvent être sélectionnés. La programmation du SINEAX DME 440 est aussi possible à travers les bus. Le fonctionnement est également assuré par une interface standard EIA 485.

L'interface **RS 232** du convertisseur de mesure sert à l'aide d'un logiciel et d'un PC à la programmation et permet en plus de réaliser certaines fonctions additionnelles intéressantes. Pour le fonctionnement avec le bus, il est important qu'il soit possible de définir à travers l'interface l'adresse de l'appareil, le nombre de Baud et un éventuel prolongement de la pause entre les télegrammes, définie dans le protocole MODBUS® (pour les cas d'un support Master trop lent).

Voici un aperçu des possibilités de programmation les plus importantes: tous les systèmes de raccordement usuels, les grandeurs de mesure, les valeurs des grandeurs d'entrée, la caractéristique de transmission pour chaque grandeur de sortie et le genre du compteur interne d'énergie.

Parmi les fonctions additionnelles, il faut mentionner entre autres: vérification du système de réseau, indication des valeurs de mesure sur l'écran du PC, simulation des sorties ainsi qu'impression de plaquettes signalétiques.

4. Montage mécanique

Les convertisseurs de mesure peuvent être au choix montés sur des rails «à chapeau» ou directement sur une surface de montage.



En déterminant l'emplacement de montage, il faut tenir compte des indications fournies sous la rubrique «Ambiance extérieure» du chapitre «7.1 Caractéristiques techniques»!

4.1 Montage sur rail «à chapeau»

Encliquer le boîtier sur le rail «à chapeau» (EN 50 022) (voir Fig. 5).




Fig. 5. Montage sur rail «à chapeau» 35 x 15 ou 35 x 7,5 mm.

4.2 Fixation sur une surface de montage

Tirer en dehors les languettes de fixation (1) en enfonçant en même temps le bouton de verrouillage (4) (voir Fig. 6 à gauche). Pour rentrer si nécessaire les languettes de fixation, il faut enfoncez le bouton de verrouillage (5) et en même temps glisser les languettes de fixation (1) dans la base du boîtier (voir Fig. 6 à droite).




Fig. 6. Fond de l'appareil.

- (1) Languettes de fixation
- (2) Cliques de retenue
- (3) Tampons en caoutchouc

- (4) Verrouillage pour languettes rentrées
- (5) Verrouillage pour languettes extraites.

Fixer le boîtier à l'aide de 2 vis 4 mm Ø sur la paroi ou sur le tableau de montage. Percer des trous selon le plan de perçage (Fig. 7).




Fig. 7. Plan de perçage.

5. Raccordements électriques

Les connexions sont conçues sous forme de bornes à vis. Elles peuvent recevoir des conducteurs rigides de 4 mm² ou des conducteurs souples de 2 × 2,5 mm² de section.




Lors du raccordement des câbles, se rassurer impérativement que toutes les lignes soient hors tension!

Raccorder les fils de connexion selon les indications du tableau.

Fonction	Connexion
Entrée de mesure	Courant alternatif IL1 1 / 3 IL2 4 / 6 IL3 7 / 9
	Tension alternative UL1 2 UL2 5 UL3 8 N 11
Sorties	Analogues A + 15 A - 16 B + 17 B - 18 C + 19 C - 20 D + 21 D - 22
RS 485 (MODBUS)	Tx + / Rx + 23 Tx - / Rx - 24 GND 25 GND 26
Alimentation auxiliaire	CA ~ 13 ~ 14 CC + 13 - 14




Si l'alimentation auxiliaire est raccordée de façon interne via tension d'entrée, les connexions seront les suivantes:

Application (réseau)	Racc. interne Borne / Réseau
Courant alternatif monophasé	2 / 11 (L1 - N)
Courant triphasé 4 fils à charges équilibrées	2 / 11 (L1 - N)
Toutes les autres (exceptées A15 / A16 / A24)	2 / 5 (L1 - L2)



Entrées de mesure																		
Réseau / Application	Disposition des bornes																	
Courant alternatif monophasé																		
Courant triphasé 3 fils à charges équilibrées I: L1																		
Pour la mesure du courant en L2 resp. L3, connecter les tensions selon tableau ci-après:																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Transformateur de courant</th><th>Bornes</th><th>2</th><th>5</th><th>8</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td><td>1 3</td><td>L2</td><td>L3</td><td>L1</td></tr> <tr> <td>L3</td><td>1 3</td><td>L3</td><td>L1</td><td>L2</td></tr> </tbody> </table>	Transformateur de courant	Bornes	2	5	8	L2	1 3	L2	L3	L1	L3	1 3	L3	L1	L2
Transformateur de courant	Bornes	2	5	8														
L2	1 3	L2	L3	L1														
L3	1 3	L3	L1	L2														
Courant triphasé 3 fils à charges équilibrées Phase artificielle U: L1 – L2 I: L1																		
Pour la mesure du courant en L2 resp. L3, connecter les tensions selon tableau ci-après:			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Transformateur de courant</th><th>Bornes</th><th>2</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td><td>1 3</td><td>L2</td><td>L3</td></tr> <tr> <td>L3</td><td>1 3</td><td>L3</td><td>L1</td></tr> </tbody> </table>	Transformateur de courant	Bornes	2	5	L2	1 3	L2	L3	L3	1 3	L3	L1			
Transformateur de courant	Bornes	2	5															
L2	1 3	L2	L3															
L3	1 3	L3	L1															
Courant triphasé 3 fils à charges équilibrées Phase artificielle U: L3 – L1 I: L1																		
Pour la mesure du courant en L2 resp. L3, connecter les tensions selon tableau ci-après:			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Transformateur de courant</th><th>Bornes</th><th>8</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td><td>1 3</td><td>L1</td><td>L2</td></tr> <tr> <td>L3</td><td>1 3</td><td>L2</td><td>L3</td></tr> </tbody> </table>	Transformateur de courant	Bornes	8	2	L2	1 3	L1	L2	L3	1 3	L2	L3			
Transformateur de courant	Bornes	8	2															
L2	1 3	L1	L2															
L3	1 3	L2	L3															

Entrées de mesure													
Réseau / Application	Disposition des bornes												
Courant triphasé 3 fils à charges équilibrées Phase artificielle U: L2 – L3 I: L1	<p>Pour la mesure du courant en L2 resp. L3, connecter les tensions selon tableau ci-après:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Transformateur de courant</th> <th>Bornes</th> <th>5</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1 3</td> <td>L3</td> <td>L1</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1 3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> </tbody> </table>	Transformateur de courant	Bornes	5	8	L2	1 3	L3	L1	L3	1 3	L1	L2
Transformateur de courant	Bornes	5	8										
L2	1 3	L3	L1										
L3	1 3	L1	L2										
Courant triphasé 4 fils à charges équilibrées I: L1	<p>Pour la mesure du courant en L2 resp. L3, connecter les tensions selon tableau ci-après:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Transformateur de courant</th> <th>Bornes</th> <th>2</th> <th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1 3</td> <td>L2</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1 3</td> <td>L3</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>	Transformateur de courant	Bornes	2	11	L2	1 3	L2	N	L3	1 3	L3	N
Transformateur de courant	Bornes	2	11										
L2	1 3	L2	N										
L3	1 3	L3	N										
Courant triphasé 3 fils à charges dés-équilibrées													

Entrées de mesure	
Réseau / Application	Disposition des bornes
Courant triphasé 4 fils à charges dés-équilibrées	  <p>3 transformateurs de tensions unipolaires isolés pour réseau haute tension</p>
Courant triphasé 4 fils à charges dés-équilibrées Open-Y-connection	 <p>Réseau basse tension</p> <p>2 transformateurs de tensions unipolaires isolés pour réseau haute tension</p>

6. Raccordement des appareils au bus

L'interface RS 485 du DME 440 est séparée galvaniquement de tous les autres circuits. Pour une transmission de données optimale, il faut interconnecter les appareils par un câble bifilaire torsadé avec blindage. Ce blindage assure un équilibrage du potentiel entre les différents appareils raccordés au bus et diminue les interférences de perturbations. Le blindage doit être mis à terre.

Le bus permet le raccordement de jusqu'à 32 appareils, y compris le PC pilote «Master». Il est possible de raccorder tous les appareils de fabricants qui respectent le protocole standard MODBUS®. Les appareils non galvaniquement séparées ne doivent pas être connectés au blindage.

La meilleure configuration du bus est l'interconnexion selon «daisy chain», donc une structure en ligne d'un point

d'interconnexion à l'autre avec des raccordements individuels aussi courts que possible. Des raccordements trop longs peuvent influencer négativement la qualité des signaux (par réflexion au bouts des lignes). Des structures de réseau en étoile ou en anneau ne sont pas permises.

Des résistances de bouclage ne sont pas nécessaires du fait d'une vitesse de transmission maximale relativement faible. Toutefois, si des problèmes apparaissent pour des lignes très longues, le bus peut être bouclé aux deux extrémités par une valeur correspondante à l'impédance caractéristique (dans la plupart des cas 120Ω). Les convertisseurs d'interface RS 232 \leftrightarrow RS 485 ou RS 485 comportent souvent une chaîne de résistances à intercaler. La deuxième impédance peut alors être connectée directement entre les raccordements du bus de l'appareil le plus éloigné.




Fig. 8 montre comment raccorder le convertisseur de mesure DME 440 au MODBUS. La réalisation de l'interface RS 485 peut se faire à l'aide d'une carte d'interface incorporée ou par un convertisseur d'interface. La présentation ci-dessus est basée sur les interfaces 13601 et 86201 de W & T (Wiesemann & Theis Sàrl.).

Important:

- **Tous les appareils doivent avoir une adresse différente (1 à 247, en standard au départ usine: 247)**
- **Tous les appareils doivent être réglés au même débit de Bauds.**

7. Mise en service



Avant de procéder à la mise en service, il faut vérifier si les données de raccordement du convertisseur de mesure corresp. aux données de l'installation (voir plaquette signalétique).

Ensuite, le convertisseur de mesure peut être mis en service par l'enclenchement de l'énergie auxiliaire et des entrées de mesure.




Fig. 9. Exemple d'une plaquette signalétique.

7.1 Caractéristiques techniques

Symboles et leur signification


Symboles	Signification
X	Grandeur mesurée
X0	Valeur initiale de la grandeur mesurée
X1	Point d'inflexion de la grandeur mesurée
X2	Valeur finale de la grandeur mesurée
Y	Grandeur de sortie
Y0	Valeur initiale de la grandeur de sortie
Y1	Point d'inflexion de la grandeur de sortie
Y2	Valeur finale de la grandeur de sortie
U	Tension d'entrée
Ur	Paramètre de mesure de la tension d'entrée
U 12	Tension alternative entre les phases externes L1 et L2
U 23	Tension alternative entre les phases externes L2 et L3
U 31	Tension alternative entre les phases externes L3 et L1
U1N	Tension alternative entre la phase externe L1 et le point neutre N
U2N	Tension alternative entre la phase externe L2 et le point neutre N
U3N	Tension alternative entre la phase externe L3 et le point neutre N
UM	Valeur moyenne des tensions $(U1N + U2N + U3N) / 3$
I	Courant d'entrée
I1	Courant alternatif dans la phase externe L1
I2	Courant alternatif dans la phase externe L2
I3	Courant alternatif dans la phase externe L3
Ir	Paramètre de mesure du courant d'entrée
IM	Valeur moyenne des intensités $(I1 + I2 + I3) / 3$

Symboles	Signification
IMS	Valeur moyenne des intensités avec signe de polarité de la puissance efficace (P)
IB	Valeur effective de l'intensité avec temps de réglage prolongé (fonction de mesure bilame)
IBT	Temps de réponse de IB
BS	Fonction d'aiguille entraînée pour la mesure de la valeur effective IB
BST	Temps de réponse de BS
φ	Angle de déphasage entre courant et tension
F	Fréquence de la grandeur d'entrée
Fn	Valeur nominale de fréquence
P	Puissance active du réseau
P = P1 + P2 + P3	
P1	Puissance active, branche 1 (phase L1 et point neutre N)
P2	Puissance active, branche 2 (phase L2 et point neutre N)
P3	Puissance active, branche 3 (phase L3 et point neutre N)
Q	Puissance réactive du réseau
Q = Q1 + Q2 + Q3	
Q1	Puissance réactive, branche 1 (phase L1 et point neutre N)
Q2	Puissance réactive, branche 2 (phase L2 et point neutre N)
Q3	Puissance réactive, branche 3 (phase L3 et point neutre N)
S	Puissance apparente du réseau
$S = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2} \cdot \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2}$	
S1	Puissance apparente, branche 1 (phase L1 et point neutre N)
S2	Puissance apparente, branche 2 (phase L2 et point neutre N)
S3	Puissance apparente, branche 3 (phase L3 et point neutre N)

Symbol	Bedeutung
Sr	Valeur de référence de la puissance apparente du réseau
PF	Facteur actif $\cos\phi = P/S$
PF1	Facteur actif, branche 1 $P1/S1$
PF2	Facteur actif, branche 2 $P2/S2$
PF3	Facteur actif, branche 3 $P3/S3$
QF	Facteur réactif, $\sin\phi = Q/S$
QF1	Facteur réactif, branche 1 $Q1/S1$
QF2	Facteur réactif, branche 2 $Q2/S2$
QF3	Facteur réactif, branche 3 $Q3/S3$
LF	Facteur de puissance du réseau $LF = \operatorname{sgn}Q \cdot (1 - PF)$
LF1	Facteur de puissance, branche 1 $\operatorname{sgn}Q1 \cdot (1 - PF1)$
LF2	Facteur de puissance, branche 2 $\operatorname{sgn}Q2 \cdot (1 - PF2)$
LF3	Facteur de puissance, branche 3 $\operatorname{sgn}Q3 \cdot (1 - PF3)$
c	Facteur de l'écart type
R	Charge de sortie
Rn	Valeur nominale de la charge de sortie
H	Alimentation auxiliaire
Hn	Valeur nominale de la tension d'alimentation
CT	Rapport de transformation du transformateur de courant
VT	Rapport de transformation du transformateur de tension

MODBUS® (bus informatique RS-485)

Connexions: Bornes à visser 23, 24, 25 et 26
 Câble de raccordement: Câble bifilaire torsadé et blindé
 Distance max.: Env. 1200 m (env. 4000 ft.)
 Vitesse Baud: 1200 ... 9600 Bd (programmable)
 Nombre de raccordements au bus: 32 (y compris station principale)
 Résistances de bouclage du bus: Pas nécessaire



MODBUS® est une marque de commerce enregistrée par Schneider Automation Inc.

Entrée →

Forme de la courbe: Sinusoïdale
 Fréquence nominale: Selon plaquette signalétique
 50, 60 ou 16 2/3 Hz
 Consommation propre [VA] (avec alimentation auxiliaire externe): Circuit de tension: $U^2 / 400 \text{ k}\Omega$
 Circuit d'intensité: $I^2 \cdot 0,01 \Omega$

Augmentation permanente admissible des grandeurs d'entrée

Circuit d'intensité	10 A à 400 V dans réseau de courant alternatif monophasé à 693 V dans réseau de courant triphasé
Circuit de tension	480 V Réseau de courant alternatif monophasée 831 V Réseau de courant triphasé

Augmentation temporaire admissible des grandeurs d'entrée

Grandeur d'entrée augmentée	Nombre d'augmentations de valeur	Durée des augmentations	Intervalle entre deux augmentations successives
Circuit d'intensité	à 400 V dans réseau de courant alternatif monophasé à 693 V dans réseau de courant triphasé		
100 A	5	3 s	5 min.
250 A	1	1 s	1 heure
Circuit de tension à 1 A, 2 A, 5 A			
Courant alternatif monophasé 600 V à H_{interne} : 1,5 Ur	10	10 s	10 s
Courant triphasé 1040 V à H_{interne} : 1,5 Ur	10	10 s	10 s

Sorties analogiques ↗

Caractéristiques applicables à sortie A, B, C et D:

Grandeur de sortie Y	Courant continu contraint	Tension continue contrainte
Valeurs finales Y2	voir «Références de commande»	voir «Références de commande»
Valeurs max. grandeurs de sortie à des grandeurs d'entrée supérieures et/ou $R = 0$	$1,25 \cdot Y2$	40 mA
$R \rightarrow \infty$	30 V	$1,25 \cdot Y2$
Plage d'utilisation nominale de la charge de sortie	$0 \leq \frac{7,5 \text{ V}}{Y2} \leq \frac{15 \text{ V}}{Y2}$	$\frac{Y2}{2 \text{ mA}} \leq \frac{Y2}{1 \text{ mA}} \leq \infty$
Plage alternative de la grandeur de sortie (crête à crête)	$\leq 0,005 \cdot Y2$	$\leq 0,005 \cdot Y2$

Les sorties A, B, C et D peuvent être court-circuitées ou ouvertes. Elles sont séparées galvaniquement (sans mise à terre) entre elles et de tous les autres circuits.

Caractéristiques de transmission

Durée de cycle de mesure:

Env. 0,5 à 1,2 s en 50 Hz,
selon grandeur mesurée et programmation

Temps de réponse: 1 ... 2 durées du cycle de mesure

Classe de précision: (Valeur de référence: val. finale Y2)

Grandeur mesurée	Conditions	Classe de précision*
Réseau: Puissance active, réactive et apparente	$0,5 \leq X2/Sr \leq 1,5$ $0,3 \leq X2/Sr < 0,5$	0,25 c 0,5 c
Branche: Puissance active, réactive et apparente	$0,167 \leq X2/Sr \leq 0,5$ $0,1 \leq X2/Sr < 0,167$	0,25 c 0,5 c
Facteur de puissance, facteur actif et facteur réactif	$0,5Sr \leq S \leq 1,5 Sr$, $(X2 - X0) = 2$ $0,5Sr \leq S \leq 1,5 Sr$, $1 \leq (X2 - X0) < 2$ $0,5Sr \leq S \leq 1,5 Sr$, $0,5 \leq (X2 - X0) < 1$ $0,1Sr \leq S < 0,5Sr$, $(X2 - X0) = 2$ $0,1Sr \leq S < 0,5Sr$, $1 \leq (X2 - X0) < 2$ $0,1Sr \leq S < 0,5Sr$, $0,5 \leq (X2 - X0) < 1$	0,25 c 0,5 c 1,0 c 0,5 c 1,0 c 2,0 c
Tension alternative	$0,1 Ur \leq U \leq 1,2 Ur$	0,2 c
Courant alternatif/ Valeurs moyennes	$0,1 Ir \leq I \leq 1,5 Ir$	0,2 c
Fréquence	$0,1 Ur \leq U \leq 1,2 Ur$ resp. $0,1 Ir \leq I \leq 1,5 Ir$	$0,15 + 0,03 c$ $(f_N = 50 \dots 60 \text{ Hz})$ $0,15 + 0,1 c$ $(f_N = 16 \frac{2}{3} \text{ Hz})$
Compteur d'énergie	selon IEC 1036	1,0

* Précision de base 0,5 c pour applications avec phase artificielle

Facteur c (valeur maximale applicable):

Courbes linéaires:	$c = \frac{1 - \frac{Y0}{Y2}}{1 - \frac{X0}{X2}}$ ou $c = 1$
Courbes brisées: $X0 \leq X \leq X1$	$c = \frac{Y1 - Y0}{X1 - X0} \cdot \frac{X2}{Y2}$ ou $c = 1$
$X1 < X \leq X2$	$c = \frac{1 - \frac{Y1}{Y2}}{1 - \frac{X1}{X2}}$ ou $c = 1$




Fig. 10. Exemple des possibilités de réglage avec une ligne linéaire.




Fig. 11. Exemple des possibilités de réglage avec une ligne brisée.

Effets et grandeurs d'influence

Selon EN 60 688

Sécurité électrique

Classe de protection: II

Protection: IP 40, boîtier

IP 20, bornes de raccordement

Degré d'encrassement: 2

Catégorie de surtension: III

Tension nominale

d'isolement:

Entrée tension:	CA 400 V
Entrée courant:	CA 400 V
Sortie:	CC 40 V
Alimentation auxiliaire:	CA 400 V CC 230 V

Alimentation auxiliaire →○ selon plaquette signalétique

Bloc d'alimentation CC, CA (CC ou 50 - 60 Hz)

Tensions nominales	Tolérances
24 - 60 V CC / CA	CC - 15 à + 33%
85 - 230 V CC / CA	CA ± 10%

Consommation: ≤ 9 W resp. ≤ 10 VA

Option (pas admissible pour CSA)

Alim. aux. de l'entrée

de mesure (self powered): ≥ 24 - 60 V CA ou 85 - 230 V CA


⚠ Respecter la tension d'entrée max. et min.!

Inscription de la plaquette signalétique (* selon l'application N ou U2)	Etendue de la tension d'entrée = étendue de l'alimentation auxiliaire interne	Tolérance	Connex. de l'alimentation auxiliaire
Self powered by U1/* (int. 24-60 V)	24 - 60 V CA		Interne de l'entrée de mesure
Self powered by U1/* (int. 85-230 V)	85 - 230 V CA	± 10%	

Connecteur de programmation du conv. de mesure

Interface: RS 232 C

Douille DSUB: 9-pôles



L'interface est galvaniquement séparée de tous les autres circuits.

Ambiance extérieure

Domaine nominal d'utilisation pour température:	0...15...30...45 °C (groupe d'utilisation II)
Température de stockage:	-40 à + 85 °C
Humidité relative en moyenne annuelle:	≤ 75%



7.2 Logiciel PC pour le SINEAX DME 440

Le convertisseur de mesure SINEAX DME 440 comporte d'office une interface RS 232C ainsi qu'en complément une interface MODBUS RS 485 qui permet le raccordement de jusqu'à 32 appareils, y compris la station principale (Master, PC).

L'utilisateur dispose de deux programmes, à savoir du logiciel pour PC DME 4 (numéro de commande 146 557) et du logiciel «METRAwin 10» pour le SINEAX DME 440 (numéro de commande 128 373).

Le logiciel pour PC DME 4 offre les fonctions pour les deux interfaces. D'une part, il rend aisée l'adaptation de la programmation du convertisseur de mesure à une nouvelle configuration de mesure et d'autre part, il permet de sortir des valeurs de mesure et des états de compteurs et de réaliser certaines fonctions complémentaires spécifiques.

Pour le fonctionnement par l'interface RS232, il faut connecter celle-ci au PC par un câble de programmation (numéro de commande 980 179). L'interface RS 485 peut être utilisée soit avec une carte d'interface interne du PC, soit avec un convertisseur externe RS 232C ⇔ RS 485.

Le logiciel comporte une structure de menus faciles à utiliser et dont les fonctions et caractéristiques principales sont énumérées ci-après:

- Sélection et affichage de la programmation du convertisseur raccordé resp. de l'appareil adressé par RS 485.
- Modification simple des paramètres d'entrée et de sortie.




Fig. 12. Aperçu des paramètres.

- Transmission de données nouvelles ou modifiées au convertisseur de mesure raccordé ou adressé.
- Possibilité d'archivage de fichiers de programmation.
- Protection par mot de passe de fonctions choisies et qui pourraient modifier les caractéristiques des convertisseurs.
- Programmation de tous les systèmes de connexion (configuration du réseau).
- Possibilité de programmer les sorties analogiques A à D (séparément par sortie: grandeur de mesure, valeur finale, limitation de la valeur finale, temps de réponse).




Fig. 13. Programmation des grandeurs de sortie.

- Choix des grandeurs mesurées et intégrées de jusqu'à 4 compteurs internes.
- Remise à zéro des aiguilles entraînées de grandeurs de sortie et de valeurs transmises par bus (seulement RS 485).
- Commutation possible de la mesure des fréquences par le biais du courant ou de la tension.
- Sélection des valeurs à traiter qui sont transmises par bus et qui transitent par l'interface MODBUS, avec indication de l'adresse et des paramètres de transmission.




Fig. 14. Sélection des valeurs de mesure transmises par bus.

- Affichage de valeurs de mesure: Valeurs des sorties analogiques (RS 232), toutes les valeurs de mesures transmises par bus par les convertisseurs adressés (RS 485).

- Contrôle du système de réseau: Affichage de toutes les grandeurs qui peuvent être mesurées, idéal pour vérifier les raccordements (RS 232 seulement).
- Simulation des sorties analogiques (seulement RS 232).
- Impression de plaquettes signalétiques.

Le **logiciel METRAwin10** pour le SINEAX DME 440 est désigné spécialement pour le traitement des valeurs de mesure qui peuvent être sélectionnées par l'interface MODBUS (RS 485). Les caractéristiques principales de ce logiciel sont:

- Captage simultané de jusqu'à 10 valeurs de mesure fournies par des convertisseur de mesure sélectionnés, avec indication de la date et de l'heure.
- Possibilité d'établir un protocole des valeurs minimum et maximum.
- Enregistrement en continu des jusqu'à 4 valeurs de mesure (présentation par y/t).
- Affichage numérique de 4 valeurs de mesure au maximum, commutable en affichage analogique.



Fig. 15. Affichage numérique.


- Intervalle de cyclage du captage des mesures choisi librement.
- Impression des valeurs de mesure sous forme d'un tableau ou de courbes.
- Les valeurs de mesure captées peuvent être transmises à d'autres programmes sous Windows.
- Ajustage des paramètres aisés et facile à interpréter.
- Les enregistrements peuvent être mémorisés et exploités après coup.
- Des paramètres sélectionnés peuvent être mémorisés en vue d'une réutilisation répétée.

8. Modification des sorties analogiques

Les possibilités de modification des sorties analogiques sont indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1:

Modification désirée	Procédé à suivre
Valeur actuelle de fin d'étendue à modifier de p.ex. 20 mA à 10 mA (Pour la modification d'une valeur inférieure à une supérieure, il est toujours nécessaire de procéder à une modification de matériel (Hardware))	Modification de la programmation du logiciel sans modification de matériel (Hardware), mais avec précision réduite (voir chapitre 8.1.)



8.1 Sans modification de matériel (Hardware)

Pour réaliser une modification de programme, il est nécessaire de disposer du logiciel pour PC DME 4 (No de commande 146 557) et d'un câble de programmation (No de commande 980 179). La précision réduite issue de cette modification peut être déterminée par l'impression d'une plaque signalétique, voir Fig. 16 et 17.

→ 100V 2.5A (16.8 kV/100V 2500A/2.5A) 50Hz							
→ A	0.25* c	15+	16-	→ B	0.25* c	17+	18-
P1	-85MW	-20mA		U12	0kV	0mA	
	85MW	20mA			18.5kV	20mA	
→ C	0.25* c	19+	20-	→ D	0.15+0.03*c	21+	22-
I3	0A	0mA		F	49Hz	-20mA	
	3000A	20mA			51Hz	20mA	
L000 Σ	1: P → R	RS485		23 Tx+/Rx+	25 GND		
	2: P → G			MODBUS	24 Tx-/Rx-	26 ±	
	3: Q → L						
	4: Q → C				→	9600 Baud	

Fig. 16. Exemple de plaque signalétique avec une valeur de sortie actuelle de **20 mA**, classe de précision **0,25 c**.

→ 100V 2.5A (16.8 kV/100V 2500A/2.5A) 50Hz							
→ A	0.45* c	15+	16-	→ B	0.25* c	17+	18-
P1	-85MW	-20mA		U12	0kV	0mA	
	85MW	10.0mA			18.5kV	20mA	
→ C	0.25* c	19+	20-	→ D	0.15+0.03*c	21+	22-
I3	0A	0mA		F	49Hz	-20mA	
	3000A	20mA			51Hz	20mA	
L000 Σ	1: P → R	RS485		23 Tx+/Rx+	25 GND		
	2: P → G			MODBUS	24 Tx-/Rx-	26 ±	
	3: Q → L						
	4: Q → C				→	9600 Baud	

Fig. 17. Exemple de plaque signalétique avec une nouvelle valeur de sortie de **10 mA**, classe de précision **0,45 c**.

9. Conseils pour la maintenance

Le convertisseur de mesure ne nécessite pas d'entretien.

10. Instructions pour le démontage

Démonter le convertisseur du rail support selon Fig. 18.




Fig. 18

11. Croquis d'encombrements




Fig. 19. SINEAX DME en boîtier T24 encliqueté sur rail «à chapeau» (35 × 15 mm ou 35 × 7,5 mm, selon EN 50 022).




Fig. 20. SINEAX DME en boîtier T24 avec languettes extraites pour montage mural direct.

12. Consignes de sécurité

- Avant de mettre l'appareil en service, vérifier pour quelle tension d'alimentation auxiliaire il a été conçu.
- S'assurer que les câbles de connexion ne soient pas endommagés et qu'ils soient sans tension lors du raccordement de l'appareil.
- Si l'on pense que l'utilisation de l'appareil risque d'être dangereuse (par exemple, lorsque celui-ci présente des dégâts visibles), le mettre hors service (déconnecter l'alimentation auxiliaire et, le cas échéant, les tensions d'entrée).

Remettre l'appareil en service uniquement après avoir fait effectuer la recherche des problèmes, leur résolution et la vérification du calibrage et de la sécurité électrique soit dans notre usine, soit par l'une des nos agences de service après-vente.

- Retirer le capot de l'appareil risque de mettre à nu des pièces sous tension.


Le réglage, l'entretien ou la réparation d'une pièce lorsque l'appareil est ouvert et sous tension doivent être réalisés uniquement par une personne qualifiée connaissant les risques liés à ce type d'interventions. En effet, même si l'appareil a été déconnecté de toute source de tension, les condensateurs de cet appareil peuvent encore être chargés.

Signification des symboles figurant sur l'appareil

Les symboles figurant sur l'appareil signifient:



Avertit l'utilisateur d'un danger
(Attention, voir la documentation!)



Appareil de classe de protection II
(double isolation)

13. Admission d'appareil



CSA examiné pour les USA et le Canada
file nr. 204767

FCC consentement et Canadian DOC déclaration

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la partie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-interférences du Canadian Department of communications. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d'engendrer des interférences avec les communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas l'exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences à ses propres frais.

Operating Instructions

Programmable multi-transducer SINEAX DME 440

Contents

1. Read first and then.....	28
2. Scope of supply	28
3. Brief description	28
4. Physical installation	28
4.1 Mounting on top-hat rails	28
4.2 Fastening on a mounting surface	29
5. Electrical connections	29
6. Connecting devices to the bus	32
7. Commissioning.....	34
7.1 Technical data	34
7.2 PC software for the SINEAX DME 440	37
8. Reconfiguring the analogue outputs	38
8.1 Without hardware setting change	38
9. Notes of maintenance	39
10. Releasing the transducer	39
11. Dimensional drawings	39
12. Safety notes	39
13. Instrument admission	39

1. Read first and then ...



The proper and safe operation of the device assumes that the Operating Instructions are **read** and the safety warnings given in the sections

- 4. Physical installation**
- 5. Electrical connections**
- 7. Commissioning**
- 12. Safety notes**

are **observed**.

The device should only be handled by appropriately trained personal who are familiar with it and authorized to work in electrical installations.

2. Scope of supply (Figs. 1, 2, 3 and 4)




Fig. 3

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 4

Transducer (Fig. 1)

1 **Operating Instructions** (Fig. 2) in three languages:

German, French, English

1 **blank type label** (Fig. 3), for recording programmed settings

1 **Interface definition DME 440** (Fig. 4)

3. Brief description

SINEAX DME 440 is a programmable transducer with a **RS 485 bus interface (MODBUS®)**. It supervises several variables of an electrical power system **simultaneously** and generates 4 proportional analogue output signals.

The **RS 485** interface enables the user to determine the number of variables to be supervised (up to the maximum available). The levels of all internal energy meters that have been configured (max. 4) can also be viewed. Provision is made for programming the SINEAX DME 440 via the bus. A standard EIA 485 interface can be used.

The transducers are also equipped with an **RS 232** serial interface to which a PC with the corresponding software can be connected for programming or accessing and executing useful ancillary functions. This interface is needed for bus operation to configure the device address, the Baud rate and possibly increasing the telegram waiting time (if the master is too slow) defined in the MODBUS® protocol.

The usual methods of connection, the types of measured variables, their ratings, the transfer characteristic for each output and the type of internal energy meters are the main parameters that can be programmed.

The ancillary functions include a power system check, provision for displaying the measured variable on a PC monitor, the simulation of the outputs for test purposes and a facility for printing nameplates.

4. Physical installation

The transducer can be mounted either on a top-hat rail or directly onto a wall or mounting surface.



Note “Environmental conditions” in Section
“7.1 Technical data” when determining the place
of installation!

4.1 Mounting on top-hat rails

Simply clip the device onto the top-hat rail (EN 50 022) (see Fig. 5).




Fig. 5. Mounting on top-hat rail
35 × 15 or 35 × 7.5 mm.

4.2 Fastening on a mounting surface

While pressing the latch (4) in the base of the device (Fig. 6, left) pull out the transducer securing brackets (1). To return the brackets to their original positions, the latch (5) in the base of the device has to be depressed before applying pressure to the securing brackets (1) (see Fig. 6, right).




Fig. 6. Rear of device.
 (1) Screw hole brackets
 (2) Top-hat rail clips
 (3) Rubber buffers

(4) Latch for pulling the screw hole brackets out
 (5) Latch for pushing the screw hole brackets in.

Drill 2 holes in the wall or panel as shown in the drilling pattern (Fig. 7). Now secure the power pack to the wall or panel using two 4 mm diameter screws.




Fig. 7. Drilling plan.

5. Electrical connections

The connectors are designed as screw terminals. They are suited for single-wire leads of 4 mm² or multiple-wire leads of 2 × 2.5 mm² cross section.




Make sure that the cables are not live when making the connections!

Connect the leads according to the table.



Function		Connect.
Measuring input	AC current	IL1 1 / 3 IL2 4 / 6 IL3 7 / 9
	AC voltage	UL1 2 UL2 5 UL3 8 N 11
Outputs	Analogue	+ 15 - 16 + 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22
	RS 485 (MODBUS)	Tx + / Rx + 23 Tx - / Rx - 24 GND 25 = 26
Power supply	AC	~ 13 ~ 14
	DC	+ 13 - 14






If power supply is taken from the measured voltage internal connections are as follow:



Application (system)	Internal connection Terminal / System
Single-phase AC current	2 / 11 (L1 - N)
4-wire 3-phase symmetric load	2 / 11 (L1 - N)
All other (apart from A15 / A16 / A24)	2 / 5 (L1 - L2)



Measuring inputs

System / application	Terminals																	
Single-phase AC system	  																	
3-wire 3-phase symmetric load I: L1	  	  	<p>Connect the voltage according to the following table for current measurement in L2 or L3:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Current transf.</th> <th style="width: 15%;">Terminals</th> <th style="width: 15%;">2</th> <th style="width: 15%;">5</th> <th style="width: 15%;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1 3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td>L1</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1 3</td> <td>L3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> </tbody> </table>	Current transf.	Terminals	2	5	8	L2	1 3	L2	L3	L1	L3	1 3	L3	L1	L2
Current transf.	Terminals	2	5	8														
L2	1 3	L2	L3	L1														
L3	1 3	L3	L1	L2														
3-wire 3-phase symmetric load Phase-shift U: L1 – L2 I: L1	  	  	<p>Connect the voltage according to the following table for current measurement in L2 or L3:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Current transf.</th> <th style="width: 15%;">Terminals</th> <th style="width: 15%;">2</th> <th style="width: 15%;">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1 3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1 3</td> <td>L3</td> <td>L1</td> </tr> </tbody> </table>	Current transf.	Terminals	2	5	L2	1 3	L2	L3	L3	1 3	L3	L1			
Current transf.	Terminals	2	5															
L2	1 3	L2	L3															
L3	1 3	L3	L1															
3-wire 3-phase symmetric load Phase-shift U: L3 – L1 I: L1	  	  	<p>Connect the voltage according to the following table for current measurement in L2 or L3:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Current transf.</th> <th style="width: 15%;">Terminals</th> <th style="width: 15%;">8</th> <th style="width: 15%;">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1 3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1 3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> </tr> </tbody> </table>	Current transf.	Terminals	8	2	L2	1 3	L1	L2	L3	1 3	L2	L3			
Current transf.	Terminals	8	2															
L2	1 3	L1	L2															
L3	1 3	L2	L3															

Measuring inputs																
System / application	Terminals															
3-wire 3-phase symmetric load Phase-shift U: L2 – L3 I: L1	 <p>Connect the voltage according to the following table for current measurement in L2 or L3:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Current transf.</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Terminals</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">L3</td> <td style="text-align: center;">L1</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">L1</td> <td style="text-align: center;">L2</td> </tr> </tbody> </table>	Current transf.	Terminals		5	8	L2	1	3	L3	L1	L3	1	3	L1	L2
Current transf.	Terminals		5	8												
L2	1	3	L3	L1												
L3	1	3	L1	L2												
4-wire 3-phase symmetric load I: L1	 <p>Connect the voltage according to the following table for current measurement in L2 or L3:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Current transf.</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Terminals</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">L2</td> <td style="text-align: center;">N</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">L3</td> <td style="text-align: center;">N</td> </tr> </tbody> </table>	Current transf.	Terminals		2	11	L2	1	3	L2	N	L3	1	3	L3	N
Current transf.	Terminals		2	11												
L2	1	3	L2	N												
L3	1	3	L3	N												
3-wire 3-phase asymmetric load	  															

Measuring inputs	
System / application	Terminals
4-wire 3-phase asymmetric load	 <p>3 single-pole insulated voltage transformers in high-voltage system</p>
4-wire 3-phase asymmetric load, Open Y connection	 <p>Low-voltage system</p> <p>2 single-pole insulated voltage transformers in high voltage system</p>

6. Connecting devices to the bus

The RS 485 interface of the DME 440 is galvanically isolated from all other circuits. For an optimal data transmission the devices are connected via a 3-wire cable, consisting of a twisted pair cable (for data lines) and a shield. There is no termination required. A shield both prevents the coupling of external noise to the bus and limits emissions from the bus. The shield must be connected to solid ground.

You can connect up to 32 members to the bus (including master). Basically devices of different manufacturers can be connected to the bus, if they use the standard MODBUS® protocol. Devices without galvanically isolated bus interface are not allowed to be connected to the shield.

The optimal topology for the bus is the daysi chain connection from node 1 to node 2 to node n. The bus must form a single continuous path, and the nodes in the middle of the bus must have short stubs. Longer stubs would have a negative impact on signal quality (reflexion at the end). A star or even ring topology is not allowed.

There is no bus termination required due to low data rate. If you got problems when using long cables you can terminate the bus at both ends with the characteristic impedance of the cable (normally about 120Ω). Interface converters RS 232 \leftrightarrow RS 485 or RS 485 interface cards often have a built-in termination network which can be connected to the bus. The second impedance then can be connected directly between the bus terminals of the device far most.




Fig. 8 shows the connection of transducers DME 440 to the MODBUS. The RS 485 interface can be realized by means of PC built-in interface cards or interface converters. Both is shown using i.e. the interfaces 13601 and 86201 of W & T (Wiesemann & Theis GmbH). They are configured for a 2-wire application with automatic control of data direction. These interfaces provide a galvanical isolation and a built-in termination network.

Important:

- Each device connected to the bus must have a unique address (1 to 247, default ex factory: 247).
- All devices must be adjusted to the same baudrate.

7. Commissioning



Prior to starting, check that the connection data of the transducer agrees with the system data (see type label).

The power supply to the transducer can then be switched on and the signals applied to the measuring inputs.




Fig. 9. Declaration to type label.

7.1 Technical data

Symbols


Symbols	Meaning
X	Measured variable
X0	Lower limit of the measured variable
X1	Break point of the measured variable
X2	Upper limit of the measured variable
Y	Output variable
Y0	Lower limit of the output variable
Y1	Break point of the output variable
Y2	Upper limit of the output variable
U	Input voltage
Ur	Rated value of the input voltage
U 12	Phase-to-phase voltage L1 – L2
U 23	Phase-to-phase voltage L2 – L3
U 31	Phase-to-phase voltage L3 – L1
U1N	Phase-to-neutral voltage L1 – N
U2N	Phase-to-neutral voltage L2 – N
U3N	Phase-to-neutral voltage L3 – N
UM	Average value of the voltages (U1N + U2N + U3N) / 3
I	Input current
I1	AC current L1
I2	AC current L2
I3	AC current L3
Ir	Rated value of the input current
IM	Average value of the currents (I1 + I2 + I3) / 3
IMS	Average value of the currents and sign of the active power (P)
IB	RMS value of the current with wire setting range (bimetal measuring function)
IBT	Response time for IB

Symbols	Meaning
BS	Slave pointer function for the measurement of the RMS value IB
BST	Response time for BS
φ	Phase-shift between current and voltage
F	Frequency of the input variable
Fn	Rated frequency
P	Active power of the system $P = P1 + P2 + P3$
P1	Active power phase 1 (phase-to-neutral L1 – N)
P2	Active power phase 2 (phase-to-neutral L2 – N)
P3	Active power phase 3 (phase-to-neutral L3 – N)
Q	Reactive power of the system $Q = Q1 + Q2 + Q3$
Q1	Reactive power phase 1 (phase-to-neutral L1 – N)
Q2	Reactive power phase 2 (phase-to-neutral L2 – N)
Q3	Reactive power phase 3 (phase-to-neutral L3 – N)
S	Apparent power of the system $S = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2} \cdot \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2}$
S1	Apparent power phase 1 (phase-to-neutral L1 – N)
S2	Apparent power phase 2 (phase-to-neutral L2 – N)
S3	Apparent power phase 3 (phase-to-neutral L3 – N)
Sr	Rated value of the apparent power of the system

Symbols	Meaning
PF	Active power factor $\cos\varphi = P/S$
PF1	Active power factor phase 1 $P1/S1$
PF2	Active power factor phase 2 $P2/S2$
PF3	Active power factor phase 3 $P3/S3$
QF	Reactive power factor $\sin\varphi = Q/S$
QF1	Reactive power factor phase 1 $Q1/S1$
QF2	Reactive power factor phase 2 $Q2/S2$
QF3	Reactive power factor phase 3 $Q3/S3$
LF	Power factor of the system $LF = \text{sgn}Q \cdot (1 - PF)$
LF1	Power factor phase 1 $\text{sgn}Q1 \cdot (1 - PF1)$
LF2	Power factor phase 2 $\text{sgn}Q2 \cdot (1 - PF2)$
LF3	Power factor phase 3 $\text{sgn}Q3 \cdot (1 - PF3)$
c	Factor for the intrinsic error
R	Output load
Rn	Rated burden
H	Power supply
Hn	Rated value of the power supply
CT	c.t. ratio
VT	v.t. ratio

MODBUS® (Bus interface RS-485)

- Terminals: Screw terminals, terminals 23, 24, 25 and 26
- Connecting cable: Screened twisted pairs
- Max. distance: Approx. 1200 m (approx. 4000 ft.)
- Baudrate: 1200 ... 9600 Bd (programmable)
- Number of bus station: 32 (including master)
- Dummy load: Not required



MODBUS® is a registered trademark of Schneider Automation Inc.

Input →

- Waveform: Sinusoïdal
- Rated frequency: Acc. to type label
50, 60 or 16 2/3 Hz

Own consumption [VA]

- (with external power supply): Voltage circuit: $U^2 / 400 \text{ k}\Omega$
Current circuit: $\leq I^2 \cdot 0,01 \Omega$

Continuous thermal ratings of inputs

Current circuit	10 A 400 V single-phase AC system 693 V three-phase system
Voltage circuit	480 V single-phase AC system 831 V three-phase system

Short-time thermal rating of inputs

Input variable	Number of inputs	Duration of overload	Interval between two overloads
Current circuit	400 V single-phase AC system 693 V three-phase system		
100 A	5	3 s	5 min.
250 A	1	1 s	1 hour
Voltage circuit	1 A, 2 A, 5 A		
Single-phase AC system 600 V $H_{\text{intern}}: 1.5 \text{ Ur}$	10	10 s	10 s
Three-phase system 1040 V $H_{\text{intern}}: 1.5 \text{ Ur}$	10	10 s	10 s

Analogue outputs ↗

For the outputs A, B, C and D:

Output variable Y	Impressed DC current	Impressed DC voltage
Full scale Y2	see "Ordering information"	see "Ordering information"
Limits of output signal for input overload and/or		
$R = 0$	$1.25 \cdot Y2$	40 mA
$R \rightarrow \infty$	30 V	$1.25 \cdot Y2$
Rated useful range of output load	$0 \leq \frac{7.5 \text{ V}}{Y2} \leq \frac{15 \text{ V}}{Y2}$	$\frac{Y2}{2 \text{ mA}} \leq \frac{Y2}{1 \text{ mA}} \leq \infty$
AC component of output signal (peak-to-peak)	$\leq 0.005 \cdot Y2$	$\leq 0.005 \cdot Y2$

The outputs A, B, C and D may be either short or open-circuited. They are electrically insulated from each other and from all other circuits (floating).

System response

Duration of the measurement cycle:	Approx. 0.5 to 1.2 s at 50 Hz, depending on measured variable and programming
Response time:	1 ... 2 times the measurement cycle
Accuracy class:	(the reference value is the full-scale value Y2)

Measured variable	Condition	Accuracy class*
System: Active, reactive and apparent power	$0.5 \leq X2/Sr \leq 1.5$ $0.3 \leq X2/Sr < 0.5$	0.25 c 0.5 c
Phase: Active, reactive and apparent power	$0.167 \leq X2/Sr \leq 0.5$ $0.1 \leq X2/Sr < 0.167$	0.25 c 0.5 c
Power factor, active power and reactive power	$0.5Sr \leq S \leq 1.5 Sr, (X2 - X0) = 2$ $0.5Sr \leq S \leq 1.5 Sr, 1 \leq (X2 - X0) < 2$ $0.5Sr \leq S \leq 1.5 Sr, 0.5 \leq (X2 - X0) < 1$ $0.1Sr \leq S < 0.5Sr, (X2 - X0) = 2$ $0.1Sr \leq S < 0.5Sr, 1 \leq (X2 - X0) < 2$ $0.1Sr \leq S < 0.5Sr, 0.5 \leq (X2 - X0) < 1$	0.25 c 0.5 c 1.0 c 0.5 c 1.0 c 2.0 c
AC voltage	$0.1 Ur \leq U \leq 1.2 Ur$	0.2 c
AC current/ current averages	$0.1 Ir \leq I \leq 1.5 Ir$	0.2 c
System frequency	$0.1 Ur \leq U \leq 1.2 Ur$ resp. $0.1 Ir \leq I \leq 1.5 Ir$	$0.15 + 0.03 c$ ($f_N = 50 \dots 60 \text{ Hz}$) $0.15 + 0.1 c$ ($f_N = 16 \frac{2}{3} \text{ Hz}$)
Energy meter	acc. to IEC 1036 $0.1 Ir \leq I \leq 1.5 Ir$	1.0

* Basic accuracy 0.5 c for applications with phase shift

Factor c (the highest value applies):

Linear characteristic:	$c = \frac{1 - \frac{Y_0}{Y_2}}{1 - \frac{X_0}{X_2}}$ or $c = 1$
Bent characteristic: $X_0 \leq X \leq X_1$	$c = \frac{Y_1 - Y_0}{X_1 - X_0} \cdot \frac{X_2}{Y_2}$ or $c = 1$
$X_1 < X \leq X_2$	$c = \frac{1 - \frac{Y_1}{Y_2}}{1 - \frac{X_1}{X_2}}$ or $c = 1$




Fig. 10. Examples of settings with linear characteristic.




Fig. 11. Examples of settings with bent characteristics.

Influencing quantities and permissible variations

Acc. to IEC 688

Safety

Protection class:	II
Enclosure protection:	IP 40, housing IP 20, terminals
Pollution degree:	2
Installation category:	III
Insulation test:	Input voltage: AC 400 V Input current: AC 400 V Output: DC 40 V Power supply: AC 400 V, DC 230 V

Power supply → Acc. to type label

AC/DC power pack (DC or 50 - 60 Hz)

Rated voltage	Tolerance
24 - 60 V DC / AC	DC - 15 to + 33%
85 - 230 V DC / AC	AC ± 10%

Power consumption: ≤ 9 W resp. ≤ 10 VA

Option (not allowed for CSA)

Power supply from measuring input (self powered): $\geq 24 - 60 \text{ V AC}$ or $85 - 230 \text{ V AC}$


! Please note the max. and min. measuring input voltage!

Type label inscription (* acc. to application N or U2)	Input voltage range = internal power supply range	Tolerance	Power supply connection
Self powered by U1/* (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	± 10%	Internal measuring input
Self powered by U1/* (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

Programming connector on transducer

Interface: RS 232 C

DSUB socket: 9-pin



The interface is electrically insulated from all other circuits.

Ambient conditions

Nominal range of use for temperature:	0...15...30...45 °C (usage group II)
Storage temperature:	-40 to + 85 °C
Annual mean relative humidity:	≤ 75%

- Downloading of a modified or new configuration to the (addressed) transducer
- Archiving of configuration files
- Configurable password access to those functions that permit transducer data to be changed
- Configuration of all the usual methods of connection (types of power system)
- Provision for configuring the analogue outputs A to D (measured variable, full-scale value, limits and settling time for each output)

7.2 PC software for the SINEAX DME 440



SINEAX DME 440 transducer is equipped as standard with both an RS 232C interface and an RS 485 MODBUS interface. The latter permits up to 32 devices to be connected including a master (PC).

Accordingly, two program packages are available for the SINEAX DME 440, "PC Software DME 4" (Order No. 146 557) and "METRAwin10 Software" (Order No. 128 373).

"PC Software DME 4" provides functions for both interfaces. For example, the existing configuration of a transducer can be simply adapted to changed measurement requirements, measurements and counter readings can be uploaded and other functions for specific devices executed.

The PC is connected to the RS 232 interface by the programming cable (Order No. 980 179). In the case of an RS 485 interface, a converter RS 232C ⇔ RS 485 is needed which can be either a board in the PC or an external unit.

The software has an easy-to-operate, clear menu structure which allows for the following functions to be performed:

- Uploading and display of the programmed configuration of the transducer or, in the case of the RS 485, the addressed device
- Easy change of input and output parameters



Fig. 12. Overview of the parameters.



Fig. 13. Programmation of the output quantities.

- Selection of the measured variables for up to 4 internal counters
- Provision for resetting the maximum value detectors of output and bus variables (RS 485 only)
- Provision for frequency measurement using either voltage or current
- Definition of the measured variables on the bus to be uploaded via the MODBUS interface (RS 485) together with the device address and the data transfer parameters.




Fig. 14. Definition of the measured variables on the bus.

- Measurements displayed: Analogue output signals (RS 232) and all measured variables selected on the transducer that has been addressed

- Power system check: Display of all the system values, ideal as a wiring check (RS 232 only)
- The simulation of the analogue outputs for test purposes (RS 232 only)
- Printing of nameplates.

The “**METRAwin10 Software**” for the SINEAX DME 440 has been especially developed for evaluating measured variables that are uploaded via the MODBUS interface (RS 485).

The main features of the software are:

- Simultaneous processing of up to 10 measured variables that have been uploaded from selected transducers and time and date stamped
- Provision for recording minima and maxima
- Continuous recording of up to 4 measured variables (y/t plot)
- Digital display of up to 4 measured variables with provision for switching to an analogue display.



Fig. 15. Digital display.


- Adjustable measurement scanning interval
- Printing of measurements in tables or as curves
- Transfer of measurements to other Windows programs
- Simple setting of parameters
- Provision for saving measurements for subsequent evaluation
- Provision for saving device configurations for reuse of settings.

8. Reconfiguring the analogue outputs

The alternative configurations for the analogue outputs can be seen from Table 1.

Table 1:

Action	Procedure
Change the current full-scale value from, for example, 20 mA to 10 mA (a hardware setting always has to be made when changing from a lower to a higher value)	Reconfigure the software, but do not change the hardware setting. Accuracy is reduced (see Section 8.1)



8.1 Without hardware setting change

The PC software DME 4 (Order No. 146 557) and a programming cable (Order No. 980 179) are needed in order to reprogram the device. The reduced accuracy resulting from this change can be determined by printing a type label (see Fig. 16 and 17).

→ 100V 2.5A (16.8 kV/100V 2500A/2.5A) 50Hz							
→ A	0.25° c	15+	16-	→ B	0.25° c	17+	18-
P1	-85MW 85MW	-20mA 20mA		U12	0kV 18.5kV	0mA 20mA	
→ C	0.25° c	19+	20-	→ D	0.15+0.03° c	21+	22-
I3	0A 3000A	0mA 20mA		F	49Hz 51Hz	-20mA 20mA	
	1: P - R 2: P - G 3: Q - L 4: Q - C			RS485 MODBUS	23 Tx+/Rx+ 24 Tx-/Rx- →	25 GND 26 $\frac{1}{2}$ 9600 Baud	

Fig. 16. Example of a type label with the present **20 mA** output and an accuracy class of **0.25 c**.

→ 100V 2.5A (16.8 kV/100V 2500A/2.5A) 50Hz							
→ A	0.45° c	15+	16-	→ B	0.25° c	17+	18-
P1	-85MW 85MW	-20mA 10.0mA		U12	0kV 18.5kV	0mA 20mA	
→ C	0.25° c	19+	20-	→ D	0.15+0.03° c	21+	22-
I3	0A 3000A	0mA 20mA		F	49Hz 51Hz	-20mA 20mA	
	1: P - R 2: P - G 3: Q - L 4: Q - C			RS485 MODBUS	23 Tx+/Rx+ 24 Tx-/Rx- →	25 GND 26 $\frac{1}{2}$ 9600 Baud	

Fig. 17. Example of a type label with the new output of **10 mA** and an accuracy class of **0.45 c**.

9. Notes of maintenance

No maintenance is required.

10. Releasing the transducer

Release the transducer from a top-hat rail as shown in Fig. 18.




Fig.18

11. Dimensional drawings




Fig. 19. SINEAX DME in housing T24 clipped onto a top-hat rail (35 × 15 mm or 35 × 7.5 mm, acc. to EN 50 022).




Fig. 20. SINEAX DME in housing T24 screw hole mounting brackets pulled out.

12. Safety notes


- Before you start the device check for which power supply it is built.
- Verify that the connection leads are in good condition and that they are electrically dead while wiring the device.
- When it must be assumed that safe operation is no longer possible, take the device out of service (eventually disconnect the power supply and the input voltage). This can be assumed on principle when the device shows obvious signs of damage. The device must only be used again after troubleshooting, repair and a final test of calibration and dielectric strength in our factory or by one of our service facilities.
- **When opening the cover, live parts may be exposed.** Calibration, maintenance or repair with the device open and live must only be performed by a qualified person who understands the danger involved. Capacitors in the device may still be charged even though the device has been disconnected from all voltage sources.

Meaning of the symbols on the device

The symbols on the device have the following meaning:



Warning of danger
(Caution, see documentation!)



Class II device

13. Instrument admission



CSA approved for USA and Canada
file-nr. 204767

FCC Compliance and Canadian DOC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications: These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

