

色彩管理软件 SpectraMagicNX 简易操作指南

本操作指南介绍了使用色彩管理软件SpectraMagicNX来测量色差所需要的基本步骤。 注意:如需要查询关于设置和操作的详细信息,请查阅SpectraMagicNX操作说明书。

准备

请根据安装指南的说明,完成如下步骤说明的准备工作。

安装色彩管理SpectraMagic NX 及其软件锁的驱动程序 将仪器与计算机相连接

检查计算机的串口 (COM port) 设置并指定所连接的仪器型号

当你启动SpectraMagic NX 并手动连接仪器和软件时,串口号是必须输入的 在计算机的USB口中插入软件锁

打开软件



双击桌面上的SpectraMagic NX 图标



SpectraMagicNX 图标

→将会出现如下画面




→当第一次启动SpectraMagic NX 软件时,将会出现欢迎对话框 "Welcome to SpectraMagic NX"



按OK键

→将会出现简易模板的操作界面



当连接状态窗显示 "未连接"时,请根据操作说明书重新检查设置并再次手动进行连接

校准

在主菜单栏中选择"仪器" -"校准"



使用如下两种方法也可达到相同效果: 1) 在标准工具栏中选择"校准"快捷键 2)按功能键F2



▮ "校准"快捷键

→将会出现零位校准对话框



按"零位校准"键对仪器进行零位校准

⇒ 当零位校准完成后,将会出现白板校准对话框



按"白板校准"键对仪器进行白板校准

标准色测量

在主菜单栏中选择"仪器" -"标准色测量"



→将会出现对话框要求输入标准色名称

使用如下两种方法也可达到相同效果:

- 1) 在标准工具栏中选择"标准色测量" 快捷键
- 2) 按功能键 F3



标准色测量快捷键

把将要测的标准样品放置在仪器测量口

输入标准色的名称,然后按"确认"键

➡ 仪器将会对样品进行测量,并把测量结果显示出来



色差测量

在主菜单栏中选择"仪器" -"样品色测量"



使用如下两种方法也可达到相同效果:

- 1) 在标准工具栏中选择"样品色测量"快捷键
- 2) 按功能键 F4



样品色测量快捷键


→将会出现对话框要求输入样品色名称

把将要测的样品放置在仪器测量口

输入样品色的名称,然后按"确认"键


如果没有输入任何名称即按了"确认"键,软件将以当前日期和时间作为默认的名称

→ 仪器将会对样品进行测量,并把测量的色差结果显示出来



保存数据

在主菜单栏中选择"文件" -"另存为"



→将会显示保存文件对话框

指定要保存的文件名称和路径等信息,按"确认"键保存数据

以文本格式 保存数据

根据操作说明书 102 页的内容, 选择要保存的数据文件

在主菜单栏中选择"文件" -"以文本格式保存"


→将会显示文本保存对话框

指定要保存的文件名称和路径等信息,按"确认"键保存数据

→数据将会以".txt"结尾的文本格式保存,数据间以分隔符分开,也可以 ".csv"结尾的软件指定格式保存,数据间以逗号分隔开。


设置列表选项

在主菜单栏中选择"数据" -"列表选项"



→将会显示列表选项对话框

指定需要在列表中显示的参数内容



选择完所有必要的参数后,按"确认"键

操作导航 和说明

在主菜单栏中选择"帮助" -"导航"

→将会显示HTML格式的操作指南

在主菜单栏中选择"帮助" -"操作说明"

→将会显示PDF格式的操作说明书内容