

一、产品概述

施胶度又称耐水度。纸和纸板的质量指标之一。通常以特殊的墨水划线时，纸面不扩散、背面不渗透的线条的最大毫米宽条表示。施胶度测量套装是根据GB-T 460-2002 纸施胶度的测定(墨水划线法)要求而设计的专门用于纸和纸板施胶度测定工具。

二、施胶度测量套装用具

划线器(鸭嘴笔)、标准墨水、透明标准宽度片。

三、施胶度测量套装测量方法

- ①按 GB/T 450 要求，切取150mm*150mm 的试样，标明正反面。每面纸至少需要3个试样。最好戴手套操作，避免直接用手接触测试面。
- ②调整划线器的宽度，使之与要测试的纸对应。如40-50克纸为0.50毫米，60克纸为0.75毫米。并注满标准墨水。
- ③把试样平铺于玻璃板上，把划线器与玻璃板呈45°角，迅速轻划一直线，(在一秒钟内应该划10厘米以上)。
- ④如果墨水不扩散不渗透，需不断调整(增加)笔的宽度划线，直至发生扩散或渗透。如果出现扩散或渗透，需不断调整(减少)笔的宽度划线，直至不发生扩散或渗透。
- ⑤把试样自然风干后，用透明标准宽度片进行比较(试样头、尾各1.5cm 不要)，每面不发生扩散或渗透的线条最大宽度即是纸的施胶度。

施胶度测量套装关键字：施胶度测量套装、施胶度套装、施胶度测定工具、施胶度三件套、施胶度测试工具、施胶度测试器具、纸施胶度的测定仪、施胶度测量仪