
H-K9L

H-K9L 是最常用的无色光学玻璃,用途广泛可见光和近红外光学器件。


- ★ 透光范围: 330 nm~2100 nm
- ★ 热膨胀系数: 7.5X10⁻⁶/K
- ★ 密度: 2.52 g/cm³



熔石英

由于熔石英具有很好的热稳定性,通常用于对温度要求较高的环境中。

- ★ 光学均匀性: <8 x 10⁶
- ★ 热膨胀系数: 0.58 x 10⁻⁶ /K (0°C to 200°C)
- ★ 密度: 2.201 g/cm³



常用的熔石英材料分为 JGS1, JGS2, JGS3, 用于不同的应用。

JGS1 通常用于紫外、可见波段和近红外波段,材料不含气泡和杂质。可以用来代替 Suprasil 1&2 和 Corning 7980。


JGS2 通常用于反射镜基底,材料含有很多小气泡。可以用来代替 Homosil 1, 2&3。

JGS3 在红外有很好的透过率,但是含有很多气泡,限制了它的广泛使用。可以用来代替 Suprasil 300。

石英晶体


石英晶体是用水热法在高压釜中生长的,具有左旋和右旋两种形态。石英晶体的应力双折射低且折射率均匀性高,透光范围为 200-2500nm。由于其压电特性、低热膨胀系数、优良的力学和光学特性,石英晶体被用于电子、精密光学和激光技术、光通信、X-射线光学和压力传感器等方面。

- ★ 透光范围: 200nm~2500nm
- ★ 热膨胀系数: ||a=13.2 x 10-6/K, ||c=7.1 x 10-6/K
- ★ 密度: 2.65 g/cm³







JGS1



JGS2



JGS3




氟化钙

氟化钙属于立方单轴晶体,具有优良的紫外到中红外透光特性。常被用作准分子激光器的光学器件,但是氟化钙本身有点潮解性,而且不耐温度冲击。

★ 透光范围: 170nm~7800nm

★ 热膨胀系数: 18.85 x 10-6/K(20℃ to 60℃)

★ 密度: 3.18 g/cm³



氟化镁

氟化镁晶体是一种正双折射晶体,具有极高的抗机械和抗热冲击和辐射的性能。她的透光范围非常宽,可以覆盖从 120nm 的深紫外到 7000nm 的远红外波段。氟化镁晶体主要用于光学棱镜,透镜,窗口和其它各种光学元件,是一种理想的光学材料。


★ 晶格参数: a=4.621A; c=3.053A

★ 莫氏硬度: 6★ 密度: 3.17g/cm³

★ 透光范围: 120nm~7000nm ★ 热传导性: 0.0075W/m/K

★ 热膨胀系数: ||a=13.7x10-6/K, ||c=8.48x10-6/K

★ 折射率@405nm: no=1.3836, ne=1.3957




宝石


宝石(Al2O3)是一种单轴晶体,硬度非常高,属于超硬材料。它具有优越的机械性能和非常宽的透光范围, 常被用于对表面划痕要求较高的领域。

硅

硅是一种常用的中红外材料,透光范围 1.2 微米到 7 微米,最好的透过波段在 3 到 5 微米。由于密度小,和玻璃接近,常用于对重量要求比较高的领域,比如军用和安保领域。




- ★ 透光范围: 1200nm~7000nm
- ★ 热膨胀系数: 2.55x10-6/K
- ★ 密度: 2.33g/cm3
- ★ 晶格参数: a=4.75 A; c =12.97A
- ★ 透光范围: 180nm~4500nm
- ★ 密度: 3.98g/cm³
- ★ 莫氏硬度: 9
- ★ 熔点: 2030℃
- ★ 热传导性: 0.04W/m/K
- ★ 热膨胀系数: 8.4x10⁻⁶/K
- ★ 折射率: 1.755@1um



锗

锗是一种常用的远红外材料,透光范围 2 微米到 17 微米,锗的折射率非常高,常用于红外成像等领域。

- ★ 透光范围: 2000nm~14000nm
- ★ 热膨胀系数: 5.5x10-6/K
- ★ 密度: 5.33g/cm³



硒化锌

硒化锌是一种非常好的红外材料,它透光范围宽,从 0.5 微米一直透到 19 微米。由于具有良好的成像特性和热冲击特性,它常被用来做二氧化碳激光器的透镜和窗口。

★ 透光范围: 500nm~19000nm

★ 热膨胀系数: 7.6x10-6/K

★ 密度: 5.27g/cm³

