# PERFECT INTERNATIONAL INSTRIGIB 1696—81 PERFECT INTERNATIONAL INSTRIGIB 1696—81 PERFECT INTERNATIONAL INSTRIGIB 1696—81 PERFECT INTERNATIONAL INSTRIGIB 1696—81 FROM THE PERFECT INTERNATIONAL INSTRIGIB 1696—81 PERFECT INTERNATIONAL INSTRIGIB 1696 PERFECT INSTRIGIB 1696 PERFECT INTERNATIONAL INSTRIGIB 1696 PERFECT I 强度的测定方法

GB 1696-81 (1989年确认) 代替 GB 1696—79

### 应用范围

本标准适用于在试样的两支点之间,用一点荷载使试样弯曲,对硬质橡胶横向折断强度进行 测定的一种方法。

## 2 定义

- 2. 1 硬质橡胶: 是在橡胶中加入硫磺和其他配合剂, 经硫化制造成的一种硬质材料, 由于 高量硫化剂的作用,是它具有较高的硬度。
- 2.2 横向折断强度: 试样破坏前的最大耐弯曲表面应力。

## 3 试验仪器

- 3. 1 试验机应符合下列要求:
- a. 使用负荷在满标负荷的 15~85%的范围内。
- b. 夹具的移动速度必须均匀,并使施加的作用力在30±15秒钟内达到最大值。
- 3.2 试样夹具由图1、图2组成。





图 1



INTERNATIONAL INSTRUMENT GB 1696—81 宽 15 ± 0. 2 ㎜, 厚 6. 3 ± 0. 3 ㎜。同一个试样的宽度不

- 4.2 试样的正面和侧面必须进行机械加工,加工面要求平滑光洁,不应有裂纹或其他缺陷。
- 4. 3 试样数量

用符合要求的三个试样。

- 4. 4 硫化完成至开始试验的间隔时间。
- 4.4.1 硫化后至开始试验的最小间隔不少于16小时。但是不得超过四个星期。
- 4.4.2 对于仲裁、对比、评定试验,必须在相同的间隔时间内进行。
- 4. 5 试样在加工后必须在试验温度下至少停放3小时。

# 5 试验温度

- 5. 1 试验在标准试验室温度 23±2℃的温度范围,但两个温度范围的试验结果不可对比。
- 5. 2 在仲裁、对比、评定等试验时,必须在同一温度下进行。

### 6 试验步骤

- 6. 1 测量试样中部受负荷作用部分的宽度和厚度,精确到 0.02 mm。
- 6.2 将横向折断强度试验的夹具安装在试验机上,并调整试验机指针的零点。试验前压头 刃口应离出两支点平面 15~20 mm。
- 6.3 将试样宽面放在两支点上,使两端伸出部分的长度大约相等。
- 6. 4 开动试验机,当试样初始受负荷时开动秒表,要求在30±15秒钟内发生破坏或达到 最大值时,记录试验机刻度盘上所指示的负荷。
- 6.5 观察试样断面,以确定内部是否有缺陷,如有缺陷该试样作废。

### 7 试样结果

横向折断强度由  $S_1$  (  $kg/cm^2$ ) 或  $S_2$  ( $MN/m^2$ ) 表示,按下式计算。

a) 横向折断强度 S<sub>1</sub> ( kg/cm<sup>2</sup>) 按下式计算:

$$S_1 = \frac{1.5FL}{ba^2}$$

式中: F 横向折断时最大负荷, kg;

L —— 固定支撑器间的间距, cm;

b ——试样的宽度, cm;

a ——— 试样的厚度, cm;

b) 横向折断强度 S<sub>2</sub> (MN/m<sup>2</sup>) 按下式计算:

$$S_2 = S_1 \times 0.098$$

取三个试验结果的中值,代表每种试样的横向折断强度。

