GB/T 4857. 16-90

采用压力试验机的堆码试验方法

Basic tests for transport packages — Stacking test using compression tester

本标准参照采用国际标准 ISO 2874-1985《包装——完整、满装的运输包装件采用压力试验机的堆码 试验方法》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了对运输包装件采用压力试验机进行堆码试验的方法。这种试验适用于评定运输包装件在 堆码时的耐压强度及对内装物的保护能力。它即可以用为研究包装件受压影响(变形、蠕变、压坏或破裂) 的单项试验, 也可以作为一系列试验中的组成部分。

2 引用标准

- GB 3538 运输包装件各部位的标示方法
- GB 4857.2 运输包装件基本试验 温湿度调节处理

3 试验原理

将包装置于压力试验机的下压板上,然后将上压板下降,对包装件施加压力。所加压力、大气条件、 持续时间、承受压力的情况以及包装件的放置状态、按预定方案进行。

4 试验设备

4.1 压力试验机

压力试验机可采用电机驱动、机械传动或液压传动,能使压板均匀移动,施加预定的压力。

4.1.1 压板刚度

压板应具有足够的刚度。检验压板刚度时,将 100mm×100mm×100mm 硬质木块放在下压板中心位置。 当压力试验机将最大额定负荷75%的负荷通过上压板施加到木块上时,上下压板表面任何一点变形不得超 过1mm。

4.1.2 压板尺寸

压板尺寸应超出包装件外形尺寸及与其相接触仿模块的面积。

4.1.3 压板不平度

压板的工作面应当平整,工作面的最高点与最低点的高低差不超过 1mm。

4.1.4 压板倾斜度

压板在整个试验过程中应处在水平状态,其水平倾斜要保持在千分之二以内。或者用一个万向接头固 定在上压板中心位置, 使上压板可以向任何方向自由倾斜。

4.2 负荷记录装置



多级置记录的负荷误差不得超过施加压力的±2%。

大4.3 施加预定负荷的装置

全球 脱光加负荷的装置(如加负荷平板等)应预定的时间内保持预定的负荷量值。在预定时间内,实际负荷的波动不应超过±4%;同时板的相对位移应保持此负荷所需要的上压板的垂直位移,包括当研究包装件在特定负荷条件下的性能(例如当码在货架底部的包装件在花格托盘上时;当压力负荷未施加到被试验包装件的整个表面上时;在包装件与压试验机压板之间插入适当的模具,用来模拟在实际中遇到的类似下压负荷时)。

4.4 测量偏移的设施

该设施要求精确到±1mm,既能指示尺寸的增加又能指示尺寸的减少。

5 试验程序

5.1 试验样品的准备

试验用的包装件通常应装满预装物,也可以用模拟物或模型,但模拟物的尺寸和物理性能应尽可能地接近预装物。其包装方法及封口应保证符合正常运输要求。采用模拟物或模型时的包装方法及封口也应符合正常运输时的要求。

5.2 试验样品各部位的编号

按 GB 3538 对试验样品各部位进行编号标示。

5.3 试验样品的预处理

按 GB 4857.2 选定一种条件对试验样品进行温湿度调节预处理。

5.4 试验时的温湿度条件

试验应在与预处理相同的温湿度条件下进行。若达不到相同条件,则必须在试验样品离开预处理条件5min之内开始试验。

- 5.5 试验步骤
- 5.5.1 记录试验场所的温湿度。
- 5.5.2 将试验样品按预定状态置于下压板中心位置。特定条件的试验项目,应安装必要的模具。
- 5.5.3 使两块压板做相对移动或上压板移动,使上压板与样品相接触。负荷量值一般由小到大逐级增加,每增载一级检验一次包装件受压状况并详细记录,负荷量值最大不应超过预定值。如果未达到预定值,受压包装件已变形、压坏或出现危险时,应终止试验。也可以按预定值作一次性下压或直至破坏为止。负荷达到预定值时,持续到预定时间,观察其变化。
- 5.5.4 移动压板,除去负荷,对包装件进行检查。

6 试验报告

试验报告应包括下列内容:

- a) 应用本标准的情况;
- b) 试验样品的数量、放置状态;
- c) 详细说明包装容器的尺寸、结构和材料规格、衬垫、支撑物、固定方法、封口、捆扎状态以及其他防护措施:
- d) 内装物的名称、规格、型号、数量等;
- e) 试验样品和内装物的质量按千克(kg)计;
- f) 预处理的温度、相对湿度和时间;
- g) 总负荷{以牛顿(N)计,包括加负荷平板重力}及持续时间;
- h) 所用设备的类型和操作方式;
- i) 所用仿模块类型和放置位置;

2

附加说明:

本标准由中华人民共和国铁道部提出。

本标准由铁道部标准计量研究所归口并负责起草。

本标准起草人刘翠霞、王巨钢。

本标准委托铁道部标准计量研究所负责解释。