工作条件



# TIP 液压缸内置磁致伸缩位移传感器

SSI输出型: 24/25/26位二进制或格雷码



- 坚固耐用,全封闭设计
- 线性测量,绝对输出
- 易于诊断,LED灯实时状态监测
- 数字技术,稳定可靠
- 永不磨损,非接触测量方式
- 高分辨力,最高可达1µm
- 重复精度小于0.001%F.S
- 实时感应,同步测量

分辨力

重复精度

迟滞

● 直接SSI信号输出,可直接替换编码器

性能参数	规格/	指标					
输入							
测量数据	位置	游标磁	兹环)				
测量范围	50mm	n~3000	mm, †	艮据客户需	要定制		
测量个数	1个						
15 -1-							
输出							
接口	SSI同步串行接口						
数据格式	二进制或格雷码						
数据长度	24/25/26位						
传输速率	50KBD~1MBD						
	线长	<3	<50	<100	<200	<400	m
	速率	1000	<400	<300	<200	<100	KBD
更新时间			m) 星≤3m)	2ms(1m-	<量程≤2	?m)	
精度							

1/2/5/10/20/40/50/100 µm

<满量程的±0.001%或与分辨力一样

非线性度 <满量程的±0.01%, 最小±50 μm

 $<10 \mu m$ 

磁环速度	任意					
工作温度	-40°C ~ +85°C					
湿度/露点	湿度90%,不能结露					
温度系数	<15ppm/°C					
冲击指标	GB/T2423.	.5 50g				
振动指标	GB/T2423.	.10 20g/10~2000Hz				
电气防护	IP65 RP铝	品成型外壳 / IP67 RH不锈钢耐压外管				
EMC测试	GB/T1762	6.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3, A 类,CE认证				
结构与材料						
故障指示	电子仓尾盖	带LED灯显示				
RP系列	电子仓	铝合金				
	测杆	铝合金				
	位置磁铁	滑块磁铁, 方块磁铁, 开口磁环				
RH系列	电子仓	铝合金				
	测杆	304L 不锈钢				
	外管压力	35MPa(连续) / 70MPa(峰值)				
	位置磁铁	标准磁环及各种环形磁铁				
安装						
螺纹接口	M18×1.5、	M20×1.5、3/4"-16UNF-3A(可定制)				
安装方向	任意方向					
电气连接						
出线方式	直出电缆或	航空插头				
输入电压	24Vdc(-20	0%~+20%)				
工作电流	<80mA(	随量程大小而变化)				
极性保护	最大-30Vc	de				
超压保护	最大36Vdc					
绝缘电阻	$> 10M\Omega$					

1

500V

绝缘强度




#### 使用

SSI输出型磁致伸缩直线位移传感器提供同步串行信号输出,它能将游标磁环的实时位置转换为24、25或26位(二进制或格雷码)的数据形式,在收到控制器提供的时钟信号后,以串行通讯方式将该数据传至控制器。SSI输出的数据格式与绝对输出编码器完全相同,能与PLC的功能模块直接相连,可方便地用来取代绝对编码器。

#### 耐压圆管式传感器尺寸与安装指导


耐压圆管外壳,为液压系统内置安装设计,耐压35MPa连续,灵活、简易的安装方式,安装螺纹规格M18×1.5或M20×1.5或3/4"-16UNF-3A。



注意:图中所示的测量盲区表示传感器在该区域内的输出值为零或不可靠,本产品的首、末端测量盲区缺省值分别为50.8mm和63.5mm,测量盲区的值可根据客户需要适当修改,可在订货时特别指出。


#### 铝型材导轨式传感器尺寸与安装指导


铝型材外壳,提供灵活简单的外置安装方式,适用于直线运动机构的行程或位置检测,也可用于液压油缸的外置位置检测。







### 游标磁环及附件尺寸











### 接头尺寸

七针航插母头 订货号: 312703





#### 接线方式

传感器为航空插头输出时,接线方式参考下表针脚定义 传感器为直出电缆输出时,接线方式参考下表线色定义




针脚	线色1	线色2	针脚 /导线功能 定义
1	白	灰	数据(-)
2	黄	粉红	数据(+)
3	蓝	黄	时钟(+)
4	绿	绿	时钟(-)
5	红	棕	+24Vdc供电(-20%~+20%)
6	黑	白	0 Vdc
7			不接




模拟量输出型: 0-10V,4-20mA,0-20mA,

## 1.产品尺寸:

## SA02 (6针 M16 公插头)



### 直出线缆(标准长度为 2M)



## 2.技术参数:

	to )		
	输入		
测量数据	位置		
测量行程	50mm-7650mm, 可根据用户需要定制		
	输出		
松山市厂	0~10Vdc, 10~0Vdc		
输出电压	(控制器最低负载: >5k Ohms) Vdc		
松山中冻	$4\sim20$ mA, $20\sim4$ mA, $0\sim20$ mA, $20\sim0$ mA		
输出电流	(最小/大负载 0/500 Ohms)		
精度			
分辨率	16 位 D/A,最高 0.5um		
非线性度 <満量程的 0.02%(最小 100um)>			
重复精度 〈满量程的 0.002%或与分辨率一样〉			
	0.5ms(量程≤1200mm)		
更新时间	1.0ms(量程≤2400mm)		
	2.0ms(量程≤4800mm)		



	F 0 (BIII < F050 )					
	5.0ms (量程≤7650mm)					
工作条件工作条件						
磁环速度	任意					
工作温度	-40∼85°C					
湿度/露点	湿度 90%,不能结露					
温度系数	<30ppm/℃					
防护等级	IP67 不锈钢外管 、IP68: 特殊定制					
	结构与材料					
TIP 系列	电子仓					
测杆	不锈钢 304L					
磁铁           标准磁环或开口磁环						
外管压力	40MPa(连续)、60MPa(峰值)					
	安装					
安装方向	任意方向					
螺纹形式	公制: M18×1.5, M20×1.5					
\$\$\$ <b>以</b> //\	英制: 3/4″-16UNF-3A					
	电气连接					
出线方式	防水接头或航空插头					
输入电压 24Vdc (-15~+20%)						
极性保护 最大-30Vdc						
超压保护 最大 36Vdc						
工作电流 <70mA (随量程大小而变)						


## 3.**接线方式**:


针脚	线色	功能定义
		磁环位置信号输出
1.	绿	4∼20mA, 20∼4mA,
		0~10V, 10~0V
2.	黄	磁环位置信号回路
3.		不接
4.		不接
5.	棕	+24VDC 供电(-15/+20%)
6.	白	OVDC (供电回路)





EEM33-82-N (6 **孔**M16**直头**)

EEM33-94-N (6 孔 M16 弯头 90°)









## 3.**选型说明:**

#### 模拟信号输出:

0150	101	A1	SA02	<u>A</u>
工作行程 50-4500m	101 螺纹法兰 M18*1.5 102 螺纹法兰 3/4-NUF-3A	电气接口 A1:4-20mA A2:0-20mA V1:0-10V	电气链接 SA02:6 针 M16X0.75 KA:直接出线约	测量盲区 A:前盲区 30mm 后盲区 60mm B:前盲区 50.8mm 后盲区 63.5mm 线缆
	工作行程	工作行程 101 螺纹法兰 M18*1.5	工作行程 101 螺纹法兰 M18*1.5 电气接口 50-4500m 102 螺纹法兰 3/4-NUF-3A A1:4-20mA A2:0-20mA	工作行程 101 螺纹法兰 M18*1.5 电气接口 电气链接 50-4500m 102 螺纹法兰 3/4-NUF-3A A1:4-20mA SA02:6 针 A2:0-20mA M16X0.75

## SSI **信号输出:**

TIP	0150	101		XXXX	SAO2	<u> A</u>	
系列	工作行程 50-4500m		101 螺纹法兰 M18*1.5 102 螺纹法兰 3/4-NUF-3A		电气链 SA02:6 M16X0. KA: 直	6针 A:前官	「区 ▼区 30mm 后盲区 60mm ▼区 50.8mm 后盲区 63.5mm
			SSI 输出 四位	数表示			
			e:数据长度	f: 数据格式	g: 分辨率	h: 方向	说明:
			1 = 24 位 2 = 25 位	B = 二进制 G = 格雷码	1 = 0.001mm 2 = 0.005mm	0 = 正向 1 = 反向	正向输出表示磁块远离电子仓输 出增大
			3 = 26 位 *26位为奇偶校验	,状态位			反向输出表示磁块远离电子仓输出减小