


中霍® 传感 CHCS® Transducer 中霍® 传感 CHCS® Transducer
开环原理霍尔电流传感器-开口式-盘式安装产品目录

型号	额定输入电流	测量电流范围	额定输出	响应频率 最大值 BW KHz	隔离电压 Insulation voltage (50Hz, 1min)	工作温度 TA	准确度/线性度	电源电压	响应时间	安装方式connection			外形
Type	Primary Nominal Input	Measuring range	Secondary Nominal Output				Accuracy/Linenearity	Supply Voltage	Response Time	PCB	穿孔 Aperture, busbar, other	固定安装 fixed installations	Photo
			常规输出										
			Conventional output										
CHCS-LS08系列	1Arms~30Arms	50Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	0.5%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	Ø8mm	√	
CHCS-LS40系列	50Arms~3000Arms	4000Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	Ø40mm	√	
CHCS-EKH系列	1Arms~50Arms	80Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA	DC~2.2KHz	2.5kV	-40℃-85℃	1%/0.5%	1、±12V~±15V 2、+5V 3、+12V	<1ms	×	Ø8.5mm	√	
CHCS-LSA系列	50Arms~400Arms	800Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	4.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+5V	<5μs	√	Ø12mm	√	
CHCS-LSEK系列	50Arms~600Arms	1200Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	4.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+5V	<5μs	×	Ø20mm	√	
CHCS-EKA系列	20Arms~600Arms	1000Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	×	Ø20mm	√	
CHCS-EKC系列	50Arms~600Arms	900Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	5.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	Ø20mm	√	
CHCS-EKF系列	100Arms~800Arms	1200Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	3.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	×	Ø35mm	√	
CHCS-EKB系列	100Arms~2000Arms	3000Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	×	Ø40mm	√	
CHCS-EKS系列	200Arms~6000Arms	6500Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/0.5%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<7μs	×	Ø62mm	√	
CHCS-EKL系列	10000Arms~80000Arms	85000Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~6KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<7μs	×	Ø120mm	√	
CHCS-FK系列	50Arms~1500Arms	2500Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	×	41mmX12mm		
CHCS-K系列	100Arms~2000Arms	3000Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	64mmX16mm	√	
CHCS-H系列	200Arms~2500Arms	3500Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	85mmX27mm	√	
CHCS-KA2系列	400Arms~4000Arms	5000Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	5.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	104mmX22mm	√	
CHCS-KA系列	400Arms~5000Arms	7500Arms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	104mmX36mm	√	
CHCS-KE系列	1KArms~10KArms	12KArms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	140mmX36mm	√	
CHCS-KV系列	1KArms~10KArms	12KArms	1、0~±4V 2、0~+5V 3、0~+10V 4、4~20mA 5、自定义	DC~20KHz	6.0kV	-40℃-85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	×	123mmX64mm	√	
备注:	以上产品的详细说明书，请电话或者邮件索取，我们将很快送达您，电话：025-85550520；85550202；84311092 邮箱：master@csch.com.cn 传真：025-85550303；或登陆我公司网站www.csch.com.cn.有及时响应的商务平台随时和您沟通，及时为您服务！												