ETCR°

LARGE CALIBER H/L CURRENT FORK 大口径高低压叉形电流表

ETCR9310B ETCR[®] 9310B 0.00 IL VOLTAGE CURRENT TESTER **MANUAL** 用户手册

广州市铱泰电子科技有限公司

目 录

汪息	Ī	3
一.	简介	4
<u> </u>	电气符号	4
三.	技术规格	5
四.	结构	6
五.	液晶显示	7
	1. 液晶显示屏	7
	2. 特殊符号说明	
	3. 显示示例	7
六.	操作方法	
(—	·)检测仪操作	8
	1. 开关机	
	2. 通常测试	
	3. 测试区域	
	4. 数据传输	
(=		10
	1. 开关机	
	2. 数据接收	11
	3. 数据保持	11
	4. 数据存储	
	5. 数据查阅	
	6. 数据清除	
七.	电池更换	
八.	装箱单	
九.	绝缘杆检测报告	
/ J.	>□>3-11 1= 0.01k ⊟	

注意

感谢您购买了本公司的 ETCR9310B 大口径无线高低压叉形电流表,为了更好地使用本产品,请一定:

- ——详细阅读本用户手册,操作者必须完全理解手册说明并能熟练操作本仪表 后才能进行现场测试。
 - ——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。
- ◆ 任何情况下,使用本仪表应特别注意安全,尤其测量超过 AC100V 及以上电压 线路的时候。
- ◆ 若被测线路电压超过 600V 必须连接绝缘杆使用。
- ◆ 由于高压线路很危险,操作者必须经严格培训并获得国家相关高压操作认证 才能使用本仪表进行现场测试。
- ◆ 严禁用本仪表测试电压超过 110kV 的裸导线或汇流母线。
- ◆ 注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。
- ◆ 请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
- ◆ 更换电池,请注意电池极性,长时间不用本仪表,请取出电池。
- ◆ 拆卸、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。
- ◆ 若本仪表的部件有损伤,请禁止使用。
- ◆ 由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存, 由有授权资格的机构处理。
- ◆ 仪表及手册上的"▲"危险标志,使用者必须依照指示进行安全操作。
- ◆ 仪表及手册中的"**夕**"极其危险标志,使用者必须严格依照指示进行安全操作。
- ◆ 建议本仪表每年至少进行一次绝缘强度测试(AC 220kV/rms 伸缩绝缘杆完全 拉开,两端之间)。

一. 简介

ETCR9310B 大口径无线高低压叉形电流表突破传统结构,专为测量高压电流而精心设计制造的,独特的 U型开口结构实现了无阻碍测量,现场测试特别方便。 仪表由专用大口径叉形电流表配高压绝缘杆组成,配备无线接收器,能直线 100 米内接收被测数据,电流量程: AC 0.00A-9999A。在 600V 以下低压线路,无需绝缘杆可以直接用勾表测量线路电流。

ETCR9310B 大口径高低压叉形电流表用于 60kV 以下的高压线路电流测量测量(需连接绝缘杆使用),在 600V 以下可不使用绝缘杆,直接使用叉形电流表测试。 仪表还具有数据保持、数据存储等功能。绝缘杆配有可调节接口,U 形钳口通过绝缘杆能非常便捷地叉住被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站、发电厂、工矿企业以及检测站、电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。也可以取代高低压变比测试仪,即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流,再计算就能得出高低压的变比。绝缘杆轻便,具有防潮、耐高温、抗冲击、抗弯、高绝缘、可伸缩等特点。

型号类别

型号	量程	分辨力	钳口尺寸	钳口结构	无线距离
ETCR9310B	0.00A-9999A	0. 01A	Ф 68тт	叉式	100 米
ETCR9330B	0.00A 9999A	0. 01A	Ф 130mm	勾式	100 米

二. 电气符号


4	极其危险!操作者必须严格遵守安全规则, 否则有电击危险,造成人身伤害或伤亡事故。
A	危险!操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击危险,造成人身伤害或
	伤亡事故。 警告!必须严格遵守安全规则,否则造成人身伤害或设备损坏。
7	交流 (AC)
	直流 (DC)

三. 技术规格

功能	高压交流电流测量,低压交流电流、在线交流电流监测
电 源	DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4)
测试方式	非接触 U 型 CT
传输方式	433MHz 无线传送,传输距离约 100 米
显示模式	4 位 LCD 显示,背光功能,适合昏暗场所
LCD 尺寸	47mm×28.5mm
	检测仪: 宽 107mm×高 252mm×厚 31mm
仪表尺寸	接收器: 宽 78mm×高 212mm×厚 41mm
钳口尺寸	ф 68mm
绝缘杆尺寸	Φ45mm,收态 1150mm,伸态 5000mm。
绝缘杆	110KV
电压等级	110KV
采样速率	2 次/秒
测量范围	0.00A~9999A(50/60Hz 自动)
分辨 力	0. 01A
换 档	0.00A~9999A 全自动换档
测试精度	±2%±5dgt(导线处于靠近 U 形钳口底端中心位置,23℃±2℃)
	被测导线应尽量处于靠近 U 形钳口底端中心位置,不要靠近 U
位置误差	形钳口顶部,U形钳口顶部测试误差约增大一倍或更多。(请参
	考检测仪操作部分第3点)
₩. 1 11 → ٨.	99组,存储过程中"MEM"符号指示,"FULL"符号闪烁显示表
数据存储	示存储已满
线路电压	60kV 以下裸导线测试(带绝缘杆操作,伸缩绝缘杆完全拉开)
**************************************	通常测试模式下按 HOLD 键保持数据, "HOLD"符号显示, 再按
数据保持	HOLD 键取消
数据查阅	"MR"符号指示,能上下翻阅所存数据
溢出显示	超量程溢出功能: "OL A"符号显示
无信号指示	当接收器没有收到发射信号时动态显示"no"符号
自动关机	开机约 15 分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
	当电池电压低于 4.8V 时,接收器显示电池电压低符号" = + "
电池电压	(检测仪低电压时"上井"闪烁显示,接收器低电压时持续显
	示), 提醒更换电池
(()	检测仪: 235g(含电池),接收器: 280g(含电池)
	仪表总质量: 2300g(含绝缘杆和电池)
工作温湿度	-10℃~40℃; 80%Rh 以下
存放温湿度	-10℃~60℃; 70%Rh 以下

干 扰	尽量避免 315MHz、433MHz 同频信号干扰
绝缘强度	AC 220kV/rms(伸缩绝缘杆完全拉开,两端之间)
结 构	防滴漏Ⅱ型

四. 结构



- 1. U 形钳口 2. 检测仪
- 3. 电源指示灯
- 5. 仪表可调节接口
- 7. 接收器 HOLD 键
- 9. 接收器

- 4. 检测仪 POWER 键
- 6. 接收器 POWER 键
- 8. 接收器液晶显示屏
- 10. 接收器天线

11. 伸缩绝缘杆

12. 绝缘杆可调节接口

五. 液晶显示

1. 液晶显示屏

- (1),交流符号
- (2). 电池电压低符号
- (3), 数据存储符号
- (4). 数据查阅符号
- (5). 2 位存储数据组编号数字
- (6).单位符号(7).数据锁定符号
- (8), 十进制小数点(9), 4 位 LCD 数字显示



- (1). 1. 池日 压低符号,当电池电压低于 4.8V,此符号显示,请及时更换电池。
- (2). "OLA"符号,表示被测电流超出了仪表的上量程。
- (3). "MEM"存储模式,数据存储过程中显示。
- (4). "FULL"符号,当内存数据已满99组,闪烁显示"FULL"符号,不能再继续存储数据。
 - (5). "MR" 查阅数据符号,在查阅数据时显示,同时显示所存数据组的编号。
 - (6). "End"退出符号,退出过程中显示。
 - (7). "dEL"数据清除符号,清除过程中显示。
- (8). "no--" 无接收信号指示,动态显示,可能检测仪没有处于测试模式,或调整接收位置及距离。

3. 显示示例

(1). ——被测电流为: 2.00A





- (2). ——锁定显示数据
 - ——该数据自动存储为第03组
 - ——被测电流为: 160A
- **(3).** ——被测电流为: 571A
 - ——电池电压低符号显示, 请更换电池。
- (4). ——查阅所存第 03 组数据
 - ——被测量的电流为: 160A
- (5). —— "FULL" 闪烁显示: 存储已满 99 组
 - ——必须清除内存才能再存储
- (6). ——数据清除指示"dEL"
- (7). ——退出功能指示 "End"
- (8). —— "no--" 动态显示: 无接收信号



AC 160 A

F

dEL

End

Πο--

六.操作方法



使用前先仔细检查仪表所有部件是否有损坏,没有任何损坏才能使用。 按手册说明安装电池。

(一) 检测仪操作

1. 开关机

按 POWER 键开机,指示灯亮,进入通常测试模式。仪表开机约 15 分钟后仪

表将自动关机,

2. 通常测试




高压,极其危险!必须由经培训并取得授权资格的人员操作,操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击的危险,造成人身伤害或伤亡事故。 危险!严禁测试电压超过 110kV 的裸导线或汇流母线,否则有电击危



高压测试,必须连接绝缘杆,并完全拉伸,手握绝缘杆护套端使用。 务必使用专配的绝缘杆连接该仪表。

险, 造成人身伤害或设备损坏。


正常开机后,使用绝缘杆,推动仪表靠近导线,如**图 A**。让导线处于 U 形钳口底端的中心位置,并尽量靠近,这样可以保证测量的准确性,如**图 B**。后拉即可将仪表撤离被测导线,如**图 C**。



注意!为了安全,测试完毕后,请将仪表移离被测导线。

3. 测试区域

测试时,被测导线在钳头的位置非常重要。被测导线应尽量处于 U 形钳口底端的中心位置(A 点半圆区域),不要靠近 U 形钳口顶端处(C 区域),否则测试误差约增大一倍或更多,B 点半圆区域位置误差约增加 1%。



4. 数据传输

仪表具有无线传送测试数据功能,当仪表处于测试模式,检测结果就通过无线 方式传送给接收器,接收器实时显示,一目了然。

只有在测试模式下才发射信号,若接收器没有收到发射信号则动态显示"no--"符号。无线传送测试数据,直线距离约100米,能穿透楼层接收数据。

(二)接收器操作

1. 开关机

按 **POWER**键开机,LCD 显示,进入接收数据模式。若开机后LCD 显示较暗,可能电池电压偏低,请更换电池。检测仪没电接收器开机15分钟后LCD 持续闪烁,提示即将自动关机,LCD 持续闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗。若LCD

持续闪烁时,按 POWER 键接收器能继续工作。

在 HOLD 模式下,按 POWER 键关机。

在数据查阅模式下,先长按 **POWER** 键(超过 3 秒)退出数据查阅模式,返回接收数据模式,再按 **POWER** 键关机。退出数据查阅过程中会显示"End"符号。

2. 数据接收

接收器正常开机后即处于接收模式,若有发射数据,接收器会实时显示测试结果。若没有接收到信号,接收器会不断搜索信号,动态显示"no--"符号。

若接收器仪表显示"OL"符号,表示被测电流超出了仪表的上量限。

3. 数据保持

在接收数据模式下,短按 **HOLD**键,可以保持 LCD 显示,"**HOLD**"符号指示。再短按 **HOLD**键解除数据锁定,返回接收数据模式,"**HOLD**"符号消失。

4. 数据存储

在接收数据模式下,按 **HOLD** 键保持数据的同时,接收器自动编号并存储当前保持的数据,存储过程中"**MEM**"符号闪烁显示一次。本接收器能存储 99 组数据,若存储己满,"FULL"符号持续闪烁显示,必须清除内存后才能再存储。

5. 数据查阅

在接收数据模式下,按 **HOLD** 键+**POWER** 键进入数据查阅模式,显示 "**MR**"符号,同时自动显示存储的第 01 组数据,再按 **HOLD** 键或 **POWER** 键可以向上或向下循环翻阅所存储的数据,当翻阅到存储的最后一组数据时,自动返回第一组数据。

长按 **POWER** 键(超过 3 秒)退出数据查阅模式,返回接收数据模式。退出过程中显示"End"符号。

6. 数据清除

在数据查阅模式下,按 **HOLD**键+**POWER**键清除存储的所有数据,并返回接收数据模式。数据清除过程中显示"dEL"符号。

七. 电池更换



警告! 电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试,否则有危险。 注意电池极性,否则损坏仪表。

不能新旧电池混用。

- 1. 当接收器电池电压低于 4.8V 时,接收器仪表持续显示 " + 1" 符号,表示电池电量不足,请及时更换接收器电池。当检测仪电池电压低于 4.8V 时,接收器仪表闪烁显示 " + 1" 符号,表示检测仪电池电量不足,请更换检测仪电池。
- 2. 关机,确认仪表处于关机状态,松开电池盖板的两枚螺丝,打开电池盖板,换上全新合格的电池,特别注意电池规格极性,盖好电池盖板,拧紧两枚螺丝。
 - 3. 按 **POWER** 键检查仪表能否正常开机,若不能开机,请按第2步重新操作。





八. 装箱单

检测仪	1台
接收器	1台
无线天线	1根
伸缩绝缘杆(完全伸展约 4.5m)	1 根

仪表箱	1个
电池(碱性干电池 AAA)	8个
用户手册/保修卡/合格证	1套

九 绝缘杆检测报告

№:DAZ160706

检测报告



检验类别: 委托试验



电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

检 测 报 告

报告编号: DAZ160706

第1页 共3页

产品名称	核相似用绝缘操作杆	检验类别	委托试验
型号规格	220kV,伸缩式	样品状况	外观完好
委托单位	广州市铱泰电子科技有限公司	抽样地点	送样
生产单位	广州市铱泰电子科技有限公司	抽样基数	
原编号或 生产日期		送样者	林晓清
检测依据	DL 408-91《电业安全工作规程》	到样日期	2016年3月28日
检测项目	3项	样品数量	3支
样品编号	160711	原始记录编号	YSJL160706
	样品经检测, 所测项目符合DL 4	108-91《电业务	安全工作规程》的要求。
检			
测			HEAD
结		THE .	ARM I AMERICAN
论			金 雪
		1 1V 11V	验验报告表用章) 2016年4月22日
备注		020	/S01/03/03

批准:徐光国

审核: 顾燕苏 人

电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

检测报告

报告编号: DAZ160706

第2页 共3页

主要检测仪器设备:

- 1、YDTCW-375/2*375无局放工频试验变压器成套装置(编号: DAZ032)
- 2、AC-2008高压试验控制台(编号: DAZ031)
- 3、TAWF-400/750工频电容分压器(编号: DAZ030)
- 4、游标卡尺 (编号: DAZ011)
- 5、7.5m钢卷尺(编号: DAZ009)

检測人员: 孙之广スパンプ 经勇之多男 吴俊杰 えいす

报告编写人: 经勇 之子

复核人: 吴俊杰 えばす

电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

检测报告

报告编号: DAZ160706

第3页 共3页

温度: 18℃ 湿度: 55%

1.外观检查:

绝缘杆表面光滑, 无气泡、皱纹或裂开; 玻璃纤维与树脂间粘接完好; 空心管端口处有堵头, 节杆之间连接牢固。

2. 尺寸测量:

样品号	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	有效绝缘长度 (mm)		金属中间接头		-14-1//	标准条	总长
	标准 规定	实测值	部分(≥ 900mm)	总长度(mm)	外径尺寸 (mm)	节数	款号	(mm)
160711 -1		3840	1000	0	26/30/34/38/42	5		4840
160711 -2	≥2100	3840	1000	0	26/30/34/38/42	5	第105条	4840
160711 -3		3840	1000	0	26/30/34/38/42	5		4840

3. 电气性能试验:

样品号	试验电压 (kV)		试验长度 (mm)		试验持续时间 (min)		标准条款号	结果
1+111 5	标准值	试验值	标准值	试验值	标准值	试验值	小正水板	21/1
160711 -1		450.0		1800	1	1.0	第175条	符合
160711 -2	450	450.0	1800	1800		1.0		符合
160711 -3		450.0		1800		1.0		符合

注意事项

- 1. 报告无"检验报告专用章"无效。
- 2. 报告无检验员、审核人、批准人签章无效。
- 3. 报告涂改无效。
- 4.报告未加盖骑缝章无效。
- 5. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
- 6. 委托检验仅对来样负责,来样详见下页的样品照片。
- 7、检验报告真伪查询网址: www.dlaqjc.com

邮政编码: 215004

地址: 江苏省苏州市西环路1788号

电话: 0512-68603411/68702361

传真: 0512-68603411

样品照片

报告编号: DAZ160706

产品名称:核相仪用绝缘操作杆



备注:

本公司不负责由于使用时引起的其他损失。

本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。

本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改,将不再另行通知。

ETCR[®]

广州市铱泰电子科技有限公司

地 址:广州市白云区太和镇永兴和兴东街8号

邮 编: 510540

网 址: www.etcr.com.cn 传 真: 020-62199550

销售直线: 020-62199551 62199552 62199553 62199554

售后服务: 020-62199557

技术支持: 020-62199558 62199559