

## Elcometer 138/2 表面污染测试套装

为保证涂层质量，使涂层达到最佳寿命，在实施涂层前须测量表面的污染程度。

如果对已被污染的未做好预处理的表面进行涂层作业，会导致涂层过早脱落，增加返工和维护成本。

Elcometer 138/2 表面污染测试套装给使用者提供了测试可见表面污染物的方法，包括：

- pH
- 铁
- 氯离子
- 各种盐分



标准:

AS 3894.6-A, AS 3894.6-D, SSPC Guide 15

### 技术规格

部件编号	产品描述	证书
E138----2	Elcometer 138/2 表面污染测试套装	●
测量范围	pH: 0pH 至 14pH 铁: 3, 10, 25, 50, 100, 250, 500mg/l Fe <sup>2+</sup> 氯化物: 30- 600µg/cm <sup>2</sup> (30 - 600ppm) Cl	
尺寸	300 x 220 x 75mm (11 x 8.6 x 3")	
重量	2.1kg (4.62lb)	
包装清单	100 x pH 测试带, 100 x 测铁带, 40 x 氯化物测试带, 50 x Elcometer 135C Bresle 测试贴片, 3 x 5ml (0.17fl oz) 注射器, 3 x 针头, 30ml (1fl oz) 塑料大口杯, 提箱和操作手册	

### Accessories

E135----C25	Elcometer 135C Bresle测试贴片, 一包25个	T13827259	纯水, 250ml (8.5fl oz)
E135----C100	Elcometer 135C Bresle测试贴片, 一包100个	T13820562	100 x pH 测试带
T13818517	3 x 5ml (0.1fl oz) 注射器	T13820563	100 x 铁 测试带
T13818518	3 x 针头	T13820564	40 x 氯化物 测试带
T13818519	塑料大口杯, 30ml (1fl oz)		

● 清洁度和测试区的证书在www.elcometer.com/cert可供