## CNC三坐标测量机 MICROCORD CRYSTA-Apex S系列



产品样本 No.C16004(13)

符合国际标准的高性能、低价位的 CNC三坐标测量机




# CNC三坐标测量机 CRYSTA-Apex

### 初项1.7µm的威力

CRYSTA-Apex S系列最大容许指示误差 \* Eo,MPE=(1.7+3L/1000)µm,为高精 度CNC三坐标测量机 【500/700/900系列】。

将\*Eo,MPE=(2.5+4L/1000)µm级别的三坐标测量机与Crysta-Apex S系列进行 比较。假定保证的精度(图纸公差)在±0.02mm,测量机假设的精度在最低 1/5以下(1/10以下最为理想),这就意味着尺寸公差1/5的精度保证下,测量 长度超过375mm,精度便不可靠了。相比之下CRYSTA-Apex S系列在尺寸 公差1/5的精度保证下,最大测量长度达到766mm。除初项相差0.8µm之 外,保证相同精度的能力来看,还存在2倍以上的差。




\* JIS B 7440-2 (2013)规定的三坐标测量机的精度规格,包括了「不确定性」。与没有考虑不确定性规格【JIS B 7440-2 (1997)】相比,标记的值样本规格参数 即使相同,新规格的机器在性能差异上也有很大提高。

### 温度补偿系统

可将温度补偿功能系统(选件)安装在CRYSTA-Apex S三坐标测量 机上。这就保证了在16-26°C温度条件下三坐标测量机主机的精

该系统具有,通过安装在CRYSTA-Apex S系列各轴光栅尺上的温 度传感器和用于工件的温度传感器监测温度,并把测量结果换算 成20°C时的数值并输出的功能。该方式需要在20°C以外温度环 境时测量空间不变形的前提下进行。CRYSTA-Apex S系列按照装 配温度补偿系统进行设计的,明显优于现有机型的光栅尺温度补

偿的简易补偿系统。





CRYSTA-Apex S 544




CRYSTA-Apex S 776



## S系列

### 高速, 高加速度驱动

CRYSTA-Apex S系列的最大驱动速度为519mm/s,最大驱动加速度为2,309mm/s²【500/700/900系列】。与普通的CNC三坐标测量机(最大驱动速度430mm/s,最大驱动加速度1,667mm/s²)进行比较,开始移动1秒后,移动距离产生约100mm的差。与一般的CNC三坐标测量机(最大测量速度5mm/s)相比较,CRYSTA-Apex S系列的测量速度(与测量物的接触速度)设定为最大8mm/s,能够实现极度高速的测量,再与CRYSTA-Apex S系列的驱动速度•驱动加速度相配合,总测量时间能够大幅度缩短。测量部位增加越多,该差值也越大,说明了测量成本的差异。




### 高刚性设计

CRYSTA-Apex S 系列与以前机型一样,为了提高机身的刚性而采取了各种各样的独立结构。附属于花岗岩平台一边的 Y 轴导轨,经年累月几乎没有变化,将维持精度长期稳定。位于底面,安装在 X 轴滑动部前、后、上部表面的空气轴承,即使在高速及高加速运动时也可以使振动减到最小,从而确保稳定的直线运动。







CRYSTA-Apex S 122010

# CRYSTA-Apex S 500系列




### ●CRYSTA-Apex S 500系列安装温度

		温度环境 1	温度环境 2	
温度范围	20±2°C	16 - 26°C		
精度 保证温度	温度变化	每小时 2℃以下 每 24 小时 2℃ 以下	每小时 2℃ 以下 每 24 小时 5℃ 以下	
	温度梯度	每米 1℃ 以下	每米 1℃ 以下	

注意:该机器包含一个主装置启动系统 (重新定位检测系统),当出现意外振动或机器被迁移时机器将无法操作。初装之后若迁移机器,请提前就近联系三丰 公司。

### ■CRYSTA-Apex S 500系列外观尺寸图



项目	型号	CRYSTA-Apex S 544	CRYSTA-Apex S 574	
	X轴	500	mm	
测量范围	Y轴	400mm	700mm	
	Z轴	400	mm	
最小显示值	Ī	0.0001mr	n (0.1µm)	
导向方式		各轴为至	2气轴承	
驱动速度		各轴8~300mm/s (CNC模式)最大合成速度519mm/s 0~80mm/s (J/S 模式:高速) 0~3mm/s (J/S 模式:低速) 0.05mm/s (J/S 模式:慢速)		
最大测量速	度	8mm/s		
最大驱动加	]速度	各轴: 1,333mm/s², 最大合成加速度: 2,309mm/s²		
测量	最大工件高度	545mm		
工作台 最大工件质量		180	)kg	
重量 (包含控制装置和工作台)		515kg	625kg	
空气使用	使用气压	0.41	ИРа	
条件。空气消耗量		标准状态下501/min (气源为1001/min)		

<sup>\*</sup>仪器本体的一部分采用天然石材,所以表面会有些花纹的情况。

### ●CDVCTA Assay C FOOで利ナ州蚌南

<b>CRYST</b>	A-Apex S 500系列主机	精度	単位: μm
使用测头	最大容许指示误差 ISO 10360-2:2009 (JIS B 7440-2:2013)	重复精度 ISO 10360-2:2009 (JIS B 7440-2:2013)	最大容许探测误 ISO 10360-5:2010 (JIS B 7440-5:2013)
SP25M/ SP600Q (测针: ø4x50mm)	E0,MPE=1.7+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=1.7+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=1.7+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=1.7+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=1.3	Ргти, мре=1.7
TP200 (测针: ø4x10mm)	E0,MPE=1.9+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=2.4+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=1.9+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=2.4+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=1.5	Ргти, мре=1.9
TP20 (测针: ø4x10mm)	E0,MPE=2.2+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=2.7+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=2.2+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=2.7+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=1.8	Рғти, мре=2.2


### ●CRYSTA-Apex S 500系列主机精度

●CRYSTA-Apex S 500系列主机精度 単位	
使用测头	最大容许指示误差 ISO 10360-4:2000 (JIS B 7440-4:2003)
SP25M (测针: ø4x50mm)	MPETHP=2.3 (50S)

### ■安装参考图

(单位:mm)

(单位:mm)



型号	Α	В	С	D	E1	E2	E3	Υ
CRYSTA-Apex S 544	2922	1191	173.5	713	1191	860	713	400
CRYSTA-Apex S 574	3260	1548	220.5	1013	1548	1160	1013	700



<sup>\*</sup>L=任意测量长度(单位:mm)。
\*关于温度环境1、2、请参照设置温度环境图表。




### ●CRYSTA-Apex S 700系列安装温度

		温度环境 1	温度环境 2	
温度范围	20±2°C	16 - 26°C		
精度 保证温度	温度变化	每小时 2℃ 以下 每 24 小时 2℃ 以下	每小时 2℃ 以下 每 24 小时 5℃ 以下	
	温度梯度	每米 1℃ 以下	每米 1℃ 以下	

注意:该机器包含一个主装置启动系统 (重新定位检测系统),当出现意外振动或机器被迁移时机器将无法操作。初装之后若迁移机器,请提前就近联系三丰 公司。

### ■CRYSTA-Apex S 700系列外观尺寸图



<u></u>	Α	В	C	Υ
CRYSTA-Apex S 776	1700	420	800	700
CRYSTA-Apex S 7106	2000	470	1000	1000

项目	型号	CRYSTA-Apex S 776	CRYSTA-Apex S 7106	
	X轴	700mm		
测量范围	Y轴	700mm	1000mm	
	Z轴	600mm		
最小显示值	,	0.0001mi	m (0.1µm)	
导向方式		各轴为3	空气轴承	
驱动速度		各轴8~300mm/s (CNC 模式)最大合成速度519mm/s 0~80mm/s (J/S 模式:高速) 0~3mm/s (J/S 模式: 低速) 0.05mm/s (J/S 模式: 慢速)		
最大测量速度		8mm/s		
最大驱动加速度		各轴: 1,333mm/s², 最大合成加速度: 2,309mm/s²		
测量	最大工件高度	800	mm	
工作台	最大工件质量	800kg	1000kg	
重量(包含控制装置和工作台)		1675kg 1951kg		
空气使用条件	使用气压	0.4	MPa	
工业大学	空气消耗量	标准状态下 60L/mi	n (气源为120L/min)	

<sup>\*</sup>仪器本体的一部分采用天然石材,所以表面会有些花纹的情况。

### ●CRYSTA-Apex S 700系列主机精度

24 1-1	
H1//	ΙIΥ
- LT.	μΠ

使用	最大容许指示误差 ISO 10360-2:2009 (JIS B 7440-2:2013)	重复精度 ISO 10360-2:2009 (JISB7440-2:2013)	最大容许探测误差 ISO 10360-5:2010 (JIS B 7440-5:2013)
SP25M/ MPP310Q/SP80 (测针: ø4x50mm/ 4x18mm/4x50mm)	E0,MPE=1.7+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=1.7+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=1.7+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=1.7+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=1.3	Pftu, мр <b>e = 1</b> .7
TP200 (测针: ø4x10mm)	E0,MPE=1.9+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=2.4+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=1.9+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=2.4+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=1.9	Рғти, мре = 1.9
TP20 (测针: ø4x10mm)	E150,MPE=2.2+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=2.7+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=2.2+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=2.7+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=2.2	Рғти, мре=2.2


### ●CRYSTA-Apex S 700系列主机精度

使用测头	最大容许指示误差 ISO 10360-4:2000 (JIS B 7440-4:2003)
SP25M(测针: ø4x50mm)	MPETHP=2.3 (50s)
MPP310Q(测针: ø4x18mm)	MPETHP=1.8 (80s)
SP80(测针: ø4x50mm)	MPE <sub>THP</sub> =2.0 (50s)

### ■安装实例

(单位: mm)

(单位: mm)



	Α	В	C	D
CRYSTA-Apex S 776	3250	1700	420	800
CRYSTA-Apex S 7106	3550	2000	470	1000

<sup>\*</sup>L=任意测量长度(单位:mm)。
\*关于温度环境1、2,请参照设置温度环境图表。

CRYSTA-Apex S 900系列




### ●CRYSTA-Apex S 900系列安装温度

		温度环境 1	温度环境 2	
	温度范围	20±2°C	16 - 26°C	
精度 保证温度	温度变化	每小时 2℃ 以下 每 24 小时 2℃ 以下	每小时 2℃ 以下 每 24 小时 5℃ 以下	
	温度梯度	每米1℃以下	每米1℃以下	

注意: 该机器包含一个主装置启动系统 (重新定位检测系统),当出现意外振动 或机器被迁移时机器将无法操作。初装之后若迁移机器,请提前就近联系三丰 公司。

### ■CRYSTA-Apex S 900系列外观尺寸图

(单位:mm)



	Α	В	C	D	E	F	Υ	Z
CRYSTA-Apex S 9106			250	2000	470	1000	1000	
CRYSTA-Apex S 9166	2730	810	250	2740	700	1320	1600	600
CRYSTA-Apex S 9206			300	3220	830	1500	2000	
CRYSTA-Apex S 9108			250	2000	470	1000	1000	
CRYSTA-Apex S 9168	3130	1000	250	2740	700	1320	1600	800
CRYSTA-Apex S 9208			300	3220	830	1500	2000	



项目		CRYSTA-Apex S 9106 (Z600)/9108 (Z800)	CRYSTA-Apex S 9166 (Z600)/9168 (Z800)	CRYSTA-Apex S 9206 (Z600)/9208 (Z800)	
	X轴		900mm		
测量范围	Y轴	1000mm	1600mm	2000mm	
	Z轴		600mm / 800mm		
最小显示值			0.0001mm (0.1µm)		
导向方式			各轴为空气轴承		
驱动速度		各轴8~300mm/s (CNC 模式)最大合成速度519mm/ 0~80mm/s (J/S 模式:高速) 0~3mm/s (J/S 模式:低速) 0.05mm/s (J/S 模式:慢速)			
最大测量速度		8mm/s (Z800型为3mm/s)			
最大驱动加速	度	各轴: 1,333mm/s² (Z800型为1,000mm/s²), 最大合成加速度 2,309mm/s² (Z800型为1,732mm/s²)			
测量	最大工件高度	800mm (Z=	600mm) / 1000mm	(Z=800mm)	
工作台	最大工件质量	1200kg	1500kg	1800kg	
重量		2231 kg (Z=600mm)	2868 kg (Z=600mm)	3912 kg (Z=600mm)	
(包含控制装置	和工作台)	2261 kg (Z=800mm)	2898 kg (Z=800mm)	3942 kg (Z=800mm)	
空气使用	使用气压		0.4 MPa		
条件	空气消耗量	标准状态	下 60L/min (气源为:	120L/min)	

<sup>\*</sup>仪器本体的一部分采用天然石材,所以表面会有些花纹的情况。

### ●CRYSTA-Apex S 900系列主机精度

单位: μm

CIVIDIA	ERISIA-Apex 3 300家が至が研及 = ω. μ						
使用测头	最大容许指示误差 ISO 10360-2:2009 (JIS B 7440-2:2013)	重复精度 ISO 10360-2:2009 (JIS B 7440-2:2013)	最大容许探测误差 ISO 10360-5:2010 (JIS B 7440-5:2013)				
SP25M/ MPP310Q/SP80 (测针: ø4x50mm/ 4x18mm/4x50mm)	E0,MPE=1.7+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=1.7+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=1.7+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=1.7+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=1.3	Ргти, мре=1.7				
TP200 (测针: ø4x10mm)	E0,MPE=1.9+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=2.4+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=1.9+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=2.4+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=1.9	Ргти, мре=1.9				
TP20 (测针: ø4x10mm)	E0,MPE=2.2+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=2.7+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=2.2+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=2.7+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=2.2	Ргти, мре=2.2				


### ●CRYSTA-Apex S 900系列主机精度

単位: µm

使用测头	最大容许指示误差 ISO 10360-4:2000 (JIS B 7440-4:2003)
SP25M(测针: ø4x50mm)	MPETHP=2.3 (50s) [Z800类型为 2.3 (60s)]
MPP310Q(测针: ø4x18mm)	MPETHP=1.8 (80s)
SP80(测针: ø4x50mm)	MPEтнр=2.0 (50s) [Z800类型为 2.3 (60s)]

### ■安装参考图

(单位:mm)



型号	А	В	С	D
CRYSTA-Apex S 9106/9108	3550	2000	470	1000
CRYSTA-Apex S 9166/9168	4290	2740	700	1320
CRYSTA-Apex S 9206/9208	4770	3220	800	1500

<sup>\*</sup>L=任意测量长度(单位:mm)。 \*关于温度环境1、2,请参照设置温度环境图表。

# CRYSTA-Apex S 1200系列




### ●CRYSTA-Apex S 1200系列安装温度

		温度环境 1	温度环境 2	
	温度范围	20±2°C	16 - 26°C	
精度 保证温度	温度变化	每小时 2℃ 以下 每 24 小时 2℃ 以下	每小时 2℃ 以下 每 24 小时 5℃ 以下	
	温度梯度	每米1℃以下	每米 1℃ 以下	

注意: 该机器包含一个主装置启动系统 (重新定位检测系统),当出现意外振动 或机器被迁移时机器将无法操作。初装之后若迁移机器,请提前就近联系三丰 公司。

■外观尺寸图 (单位: mm)



	Α	В	C	Υ
CRYSTA-Apex S 121210	2595	1700	420	1200
CRYSTA-Apex S 122010	3395	1890	725	2000
CRYSTA-Apex S 123010	4395	2500	920	3000

		CDVCTA A C	CDVCTA A C	CDVCTA A C	
项目		121210	CRYSTA-Apex S		
-	<b>顺</b>		122010	123010	
	X轴		1200mm		
测量范围	Y轴	1200mm	2000mm	3000mm	
	Z轴		1000mm		
最小显示值		C	).0001mm (0.1µm	1)	
导向方式			各轴为空气轴承		
		各轴8~400mm/s (CNC 模式)最大合成速度693mm/s			
驱动速度		0~80mm/s (J/S 模式:高速)			
PENIKE C			Bmm/s (J/S 模式 : f		
		0.05mm/s (J/S 模式 : 慢速)			
最大测量速度		5mm/s			
最大驱动加速度	₹ Z	各轴: 1,000 mm/s², 最大合成加速度: 1,732mm/s²			
测量	最大工件高度		1200mm		
工作台	最大工件质量	2000kg	2500kg	3000kg	
重量 (包含控制等	長置和工作台)	4050kg	6150kg	9110kg	
空气使用条件	使用气压		0.4MPa		
工,以上用求什	空气消耗量	标准状态下	100L/min (气源为	: 150L/min)	

<sup>\*</sup>仪器本体的一部分采用天然石材,所以表面会有些花纹的情况。

### ●CRYSTA-Apex S1200系列主机精度

笚	尓・	Hr


使用测头	最大容许指示误差 ISO 10360-2:2009 (JIS B 7440-2:2013)	重复精度 ISO 10360-2:2009 (JISB7440-2:2013)	最大容许探测误差 ISO 10360-5:2010 (JIS B 7440-5:2013)		
SP25M/ MPP310Q/SP80 (测针: ø4x50mm/ 4x18mm/4x50mm)	EO,MPE=2.3+3L/1000(温度环境1) E150,MPE=2.3+3L/1000(温度环境1) E0,MPE=2.3+4L/1000(温度环境2) E150,MPE=2.3+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=1.9	Ргти, мре = 2.0		
TP200 (测针: ø4x10mm)	E <sub>0,MPE</sub> =2.5+3L/1000(温度环境1) E <sub>150,MPE</sub> =3.0+3L/1000(温度环境1) E <sub>0,MPE</sub> =2.5+4L/1000(温度环境2) E <sub>150,MPE</sub> =3.0+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=2.0	Рғти, мре = 2.2		
TP20 (测针: ø4x10mm)	E <sub>0,MPE</sub> =2.8+3L/1000(温度环境1) E <sub>150,MPE</sub> =3.3+3L/1000(温度环境1) E <sub>0,MPE</sub> =2.8+4L/1000(温度环境2) E <sub>150,MPE</sub> =3.3+4L/1000(温度环境2)	Ro, MPL=2.4	Ргти, мре = 2.6		

### ●CRYSTA-Apex S1200系列主机精度

畄(广·	ı	h

使用测头	最大容许指示误差 ISO 10360-4:2000 (JIS B 7440-4:2003)	
SP25M(测针: ø4x50mm)	MPETHP=2.8 (50s)	
MPP310Q(测针: ø4x18mm)	MPETHP=2.3 (80s)	
SP80(测针: ø4x50mm)	MPETHP=2.5 (50s)	

#### ■安装参考图 (单位: mm)



<del></del>	Α	В	C	D
CRYSTA-Apex S 121210	4145	2595	420	1700
CRYSTA-Apex S 122010	4945	3395	725	1890
CRYSTA-Apex S 123010	5945	4395	920	2500

<sup>\*</sup>L=任意测量长度(单位:mm)。
\*关于温度环境1、2,请参照设置温度环境图表。


### 可对应各种测量的选件





### CAT1000S (自由曲面测评程序)

工件与含有自由曲面的CAD数据相比较,通过各种格式的CAD数据直接反映测量结果的软件可作为CAD数据使用,除了标配了对应IGES/VDAFS的之外还有能与各种CAD进行直接转换的软件,以备选用。








### GEARPAK (齿轮评价程序)

评价大多数的 渐开线齿轮。

### CAT1000P (在线/脱机教学程序)

利用CAD数据,按照画面上的模拟情况进行自动测量的工件测量程序设计的软件。与(脱机教学)产品出来之后进行教学的传统方式不同,在设计数据完成的时候即开始进行程序制作,可以缩短全行程。



### (非接触激光测量·评价程序)


MSURF是MSURF-S(非接触激光扫描软件)和MSURF-I(检测软件)组成的套装测量程序,可以将测量的点云数据(MSURF-S)与设计值进行分析和对比验证(MSURF-I)。另外,使用MSURF-G(脱机教学程序),即使没有实物工件也可生成测量宏,可实现测量仪器的运行效率的提高。





### GEOPAK (高功能通用测量程序)


数据处理装置MCOSMOS的核心CNC几何形状要素测量解析软件,所有功能全部是图标或者下拉菜单形式表示,不用记住复杂的货号,操作简便,没有复杂的页面切换,对没经验者也不会出现功能选择困难。通过使用教学和CAD数据的模拟功能(CAT1000P)可以简单进行CNC编程。另外可以从测量结果的实时图形和平面图直接呼叫要素的功能,以前没有过的操作感觉,非常容易掌握测量方法和测量结果,是主要特点。



### MiCAT Planner (三坐标测量机用自动测量程序生成软件)

通过软件读取3D CAD模型的附加公差信息,判断测量位置,全自动生成测量程序。比以往的教学模式相比,实现了测量程序生成效率的提高。

另外,可直接使用PMI (产品制造信息),可以更有效地生成测量程序。




### VISIONPAK(视像测量程序)

通过QVP的控制、能对取得的视像进行演算解析的软件。



### Solid Model Developer

使用MCOSMOS测量的数据生成CAD数据的程序。



测头中心点云数据

### SurfaceDeveloper

这个程序从多截面数据生成自由形状曲面模型。



### SCANPAK (测量轮廓形状程序)

扫描和评价工件轮廓的软件(2D)。通过设定测量数据、设计数据轮廓度的评价、以及测量数据的任意范围,能够进行各种各样的要素计算和要素间计算。支持扫描测头、激光测头等特殊数据的收集。



### MeasurLink STATMeasure Plus (统计处理·工序管理程序)

根据测量结果进行各种各样的统计演算处理。此外,通过实时显示管理图,能早期发现将有可能发生的不良现象(刃具的摩耗和破损等)。从而可以实施有效的对策(变更切人量和加工条件等)。最后,本程序作为终端处理器,通过与上一级网络环境连接可以构建集中管理系统。

### 可对应各种测量的选件







### SurfaceMeasure 403/606/610/1010/606T 201FS/TDS-H (非接触式线性激光测头)

为CNC三坐标测量机开发的轻型、高性 能的非接触激光测头。排除了由数字化 通信产生的信号劣化影响,同时测量速 度也得到了提升。能够自动设定适应环 境和材质的激光强度和相机灵敏度,能 够实现无粉末喷涂的测量, 创造更加简 便·舒适的激光扫描环境。



TDS-H



### **SURFTEST PROBE** (表面粗糙度测头)

可以装配在CNC三坐标测量机的粗糙度测头。

由于引进自动探头交换系统,接触式测头和扫描测头(SPM25M)可以 自由交换,能够进行尺寸、形状、粗糙度的复合自动测量。

还有配有专用软件和多种选件检测器,满足各种测量的需要。







### MPP-310Q (扫描测头)

保持与工件的直接接触状态,按照最大120 mm/s的速度,一边移动一边高精度地收集坐标值(点群数据)的测头。由于能与旋转台桌(MRT320)进行同步扫描,也能有效测量齿轮·刀片·滚珠丝杠·圆柱凸轮等。



### UMAP-CMM

该测头能够使用Ø0.1mm, Ø0.3mm 的超小直径测针。

能够安装在PH10MQ上,从多方向进行细微产品的形状/尺寸测量。





### MPP-10 (测量有效螺纹深度测头)

能够在三坐标测量机上测量螺纹有效深度的测头。通过加装自动探测交换系统,能够全自动进行通常的尺寸测量和螺纹有效深度的测量。







### SP25M (紧凑·高精度扫描测头)

外径Ø25mm的小形高精度多功能扫描测头。不限于扫描测量,还能进行高精度的点测量、向心点测量(附加选择功能)的多功能扫描测头。安装在能自动调整角度的测头PH10MQ/10M上,能够完成高自由度的测量。



### QVP (影像测头)

从CCD相机放大的工件的图像数据中,能自动检测边缘的测头。对于不能用接触式测头测量的细微加工品,以及不能施加测力的柔软物体,能够发挥出超强威力。同时也可以通过自动对焦测量高度。

中国联络处 三丰精密量仪(上海)有限公司 电话: 86(21) 5836-0718 传真: 86(21) 5836-0717 ● 长春 传真: 86(431) 8192-6998 电话: 86(431) 8192-6998 ● 大连 电话: 86(411) 8718-1212 传真: 86(411) 8754-7587 ● 青岛 电话: 86(532) 8096-1936 传真: 86(532) 8096-1937 ● 天津 电话: 86(22) 5888-1700 传真: 86(22) 5888-1701 ● 西安 电话: 86(29) 8538-1380 传真: 86(29) 8538-1381 ● 郑州 电话: 86(371) 6097-6436 传真: 86(371) 6097-6981 ● 苏州 电话: 86(512) 6522-1790 传真: 86(512) 6251-3420 ● 杭州 电话: 86(571) 8288-0319 传真: 86(571) 8288-0320 ● 成都 电话: 86(28) 8671-8936 传真: 86(28) 8671-9086 ● 重庆 电话: 86(23) 6595-9950 传真: 86(23) 6595-9950 ● 武汉 电话: 86(27) 8544-8631 传真: 86(27) 8544-6227 三丰力丰量仪(香港)有限公司 电话: (852) 2992-2088 传真: (852) 2670-2488 三丰力丰量仪(东莞)有限公司 电话: 86(769) 8541-7715 传真: 86(769) 8541-7745 ● 福州 电话: 86(591) 8761-8095 传真: 86(591) 8761-8096 ● 长沙 电话: 86(731) 8401-9276 传真: 86(731) 8401-9376

#### 注释

全部产品介绍,特别是本手册中有关图表、图形、尺寸、性能数据以及其它技术数据均为近似值。在此基础上,我们保留对设计、技术数据、尺寸和重量进行变更的权力。截止至本手册印刷,上述标准、相似的技术规则、产品规格、说明和图表均正确有效。仅经三丰公司确认的提议具有权威性。 规格如有 变更,超不另行通知。

传真: 86(512) 6252-2580

密测多友量仪(苏州)有限公司 电话: 86(512) 6252-2660

本公司产品分类按照日本《外汇及对外贸易管理法》被列为管制产品类。如将本公司产品用于出口,或携带出境,则需要日本政府的出口许可。购买商品出口后,即使该产品不属于上述法令的管制对象(而属于《全面监管制度》管制品),该产品的售后服务将会受到影响。如有任何问题,请致电当地三丰联络处。

#### 三坐标测量机

影像测量机

形狀测量系统

光学仪器

传感器系统

试验设备和地震心

测长注黑

小量具和数据管理系统

### Mitutoyo Corporation

日本神奈川县川崎市 高津区坂户1-20-1

电话: (044) 813-8230 传真: (044) 813-8231 http://www.mitutoyo.co.jp http://www.mitutoyo.com.cn中文

